QCONTROL s.r.o., odštěpný závod
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Zkušebna stavebních hmot
Pracoviště Olomouc
Holická 586/31y, 779 00 Olomouc

L 1737

PROTOKOL č. 7221/KZ/1/2020

o kontrole zhutnění

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky*:	**INSTA CZ s.r.o.** Jeremenkova 42, 77900 Olomouc
Stavba*:	FN Olomouc - výstavba chodníku
Objekt*:	D.4
Konstrukční vrstva*:	ŠD
Materiál*:	směs drceného kameniva frakce 0/32

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristiky zkoušky:

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží - metoda C

Datum čas zkoušky:	28.05.2020	Klimatické podmínky:	jasno
Zkoušku provedl:	Filip Sasák		

Výsledek zkoušky:

číslo měření	rázový modul deformace M_{vd} [MPa]	staničení místa zkoušky
1	57,6	km 0,012; osa
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

V Olomouci dne: 28.05.2020
Zkontroloval a schválil:

ZKUŠEBNA STAVEBNÍCH HMOT CONTROL pracoviště OLOMOUC

.....
Libor Žádník
vedoucí pracoviště

Rozdělovník 2x INSTA CZ s.r.o.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod