

## Protokol o provedených zkouškách vnitřní kanalizace dle ČSN 756760

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Název stavby:          | FN Olomouc - Angiolinka - ZTI, Topení |
| Číslo / název objektu: | topení, ZTI                           |

|  |   |
|--|---|
| 1. Označení zkoušeného potrubí nebo větve: | Nové rozvody kanalizace v místnostech č. 1.26, 1.27, 1.29 |
|--|---|

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 2. Provozní podmínky: | Gravitační kanalizace beztlaká |
|-----------------------|--------------------------------|

3. Potrubí bylo propláchnuto vodou podrobena zkouškám ve smyslu ČSN 756760:

| Technické prohlídce před zkoušením |            | Vodotěsnosti svodného potrubí             |               | Plynotěsnosti připojovacího a větracího potrubí |            |
|------------------------------------|------------|---|---------------|---|------------|
| Datum zkoušky                      | 05.08.2020 | Datum zkoušky                             | 05.08.2020    | Datum zkoušky:                                  | 05.08.2020 |
| Bez viditelných poruch             | ano        | Délka prodlevy po plnění / zkouška tlakem | 30min / 20kPa | Zkušební tlak:                                  | 400Pa      |
|                                    |            |   |               | Zkušební látka:                                 | Vzduch     |
| Těsnost v pořádku                  | ano        | Zkušební látka                            | pitná voda    | Dovolený pokles tlaku:                          | 0          |
|                                    |            |   |               | Skutečný pokles:                                | 0          |

a bylo shledáno vyhovujícím pro dané podmínky

za zhotovitele