

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ (HYDRANTY)

provedené v souladu s 59-10 č. 246/2011 Sb. a EN 671-3, 671-1, ČSN 730873 a průvodní dokumentace výrobce

ZHOTOVITEL: HASMAR.cz Pavel Martinák Balbinova 761/13 787 01 Šumperk IČ: 01416882 DIČ: CZ7812015805 Tel.: 605 269 816, 607 704 818 e-mail: hasmar@centrum.cz		OBJEDNATEL: Obch. firma: Sidlo: <i>Montplast - ITPV v.r.o.</i> <i>Žerůvka 570, 787 01 Šumperk</i> IČ: <i>24185302</i> DIČ:	
Číslo zápisu: <i>2021</i>		Počet stran: <i>- 1 -</i>	
Adresa objektu kde jsou hydranty instalovány: <i>Tabulka nomenklatury Almac</i> <i>Pančova H</i> <i>1. P. Pančova 485 789 00</i>			

poř. čís.	umístění hydrantu	Druh	Výrobce hydrantu	Typové označení	Výrobní číslo	Přetlak	Průtok 1/s	Zjištěné vady	TZ hadice [m/číslo]	Použitelnost (ANO/NE)
1		D25	PH	D25-30		0,30	0,461			
2		D25	PH	D25-30		0,28	0,445			
3		D25	PH	D25-30		0,26	0,428			
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Výsledky kontroly provozuschopnosti:

Termín odstranění závad:	Předložena projektová dokumentace:	ANO (NE)
--------------------------	------------------------------------	----------

Vysvětlivky značek				Zjištěné závady		ZÁVĚR
Druh hydrantu	Výrobce hydrantu					
D25	Hydrantová skříň	P	Pyros	1	V rozporu s dokumentací	Celkový zjištěný stav hydrantu požadavkům na PO dle ČSN 73 0873 ODPOVÍDÁ NEODPOVÍDÁ Je schopen zásahu ANO NE
C52	Hydrantová skříň	PH	Pavlaš & Hartman	2	Nepřístupný	
HS25	Hydrant System	VY	Výzbrojní PQ	3	Navod obsluhy	
POD	Podzemní hydrant	AO	Albeco	4	Označení	
NAD	Nadzemní hydrant	VS	VOS Plsek	5	Řádné upevnění	
NEZ	Nezávod potrubí	SO	Somati	6	Průtok vody	
VS	Výtokový stojan	MA	Manfredi	7	Provozní tlakoměr	
PM	Pínicí místo	ČS	Česká skalice	8	Stav hadice a vodítek	
		KA	Karosa	9	Hadicové úvazy a spoje	
		H	Hasil	10	Otáčení bubnu na hadice	

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hydranty jsou označeny a provozovatel je povinen provést opatření k neprodlenému uvedení do provozu a do této doby

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole PBZ (hydrantu) byly splněny podmínky		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole PBZ. Svým podpisem	
Datum provedení: <i>2. 11. 2021</i>	Datum následně: <i>2. 11. 2022</i>	Jméno a podpis oprávněné os. <i>Pavel Martinák č. osv. 820 03</i>	Za objednatele: <i>MONTPLAST-ITPV v.r.o.</i> <i>Primátorská 256/18</i> <i>120 00 Praha 10 - Libeň</i> <i>IČ: 24185302 DIČ: CZ24185302</i>
Za zhotovitele: HASMAR.CZ s.r.o. IČ: 08260907 DIČ: CZ08260907 tel.: 607 704 816, 605 269 816 hasmar@centrum.cz		datum, podpis odpovědného zástupce, razítko	

podpis oprávněné osoby, razítko
S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedení činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.

Poznámky