

Zápis
o technické prohlídce a zkoušce vodotěsnosti kanalizace
vodou dle ČSN 756760

FN Olomouc – Přístavba objektu P pro ambulance a stacionář HOK

Objekt: ZTI vnitřní ležatá kanalizace

Popis provedení- Uzavřený zkoušený úsek ležaté kanalizace se naplní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro zkoušku daného úseku. Voda se musí v potrubí ustálit. Pro plastové potrubí KG je čas 0,5hod. Vlastní zkouška trvá 1hod. Nejvyšší bod kontrolovaného úseku se pomocí nástavce zvýší o 1m. Tím se v ležatém potrubí docílí potřebný tlak cca 20 KPa. Zde je zaznamenáván únik.

Datum prohlídky, zkoušky: 5.4.2019

Materiál: Potrubí PVC – KG , DN 200, 150

Druh prohlídky, zkoušky, zkoušený úsek: Kompletní rozvod ležaté dešťové a splaškové kanalizace.

Přítomni:- Za dodavatele OHL ŽS a.s. Hedrich Radek

Doba zkoušení: 1hod.

Zkušební látka: Voda

Měřený únik: bez úniku

Výsledek zkoušky: vyhověla

Dodavatel garantuje, že potrubí kanalizace je v souladu s platnou normou ČSN756760

Datum: 5.4.2019

Za dodavatele:



OHL ŽS

163

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Za objednatele:

