



PROTOKOL č.: Z 113 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba:

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Objekt:

FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II

Staničení:

Parkovací stání

Konstrukční prvek:

plocha parkovacího stání; km 0,102

Materiál :

pláň (sanace)

Provedl:

ŠD 0/125 Výkleky

Počasi:

Pospíšil J. dne: 18.02.2019


jasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti E_{def2}
I. zatěž. cyklus	0,45	E_{def1}	19,3	2,04	-
II. zatěž. cyklus	0,40	E_{def2}	39,4		

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,05	0,51
	0,10	0,90
	0,15	1,41
	0,20	2,09
	0,25	2,69
	0,30	3,35
	0,35	3,98
	0,40	4,51
	0,45	5,19
Odlehčení	0,23	4,81
	0,11	4,39
	0,00	2,87
Druhý zatěžovací cyklus	0,05	3,47
	0,10	3,84
	0,15	4,12
	0,20	4,37
	0,25	4,60
	0,30	4,82
	0,35	5,06
	0,40	5,32



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dodány zhotovitelem.

Protokol zpracoval:

Jaromír Pospíšil

V Olomouci dne:

18.02.2019



Vedoucí ÚLO Olomouc

Jan Svozil

PROTOKOL č.: Z 113 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA


Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
Stavba: FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II
Objekt: Parkovací stání
Staničení: plocha parkovacího stání; km 0,102
Konstrukční prvek: pláň (sanace)
Materiál: ŠD 0/125 Výkleky
Provedl: Pospíšil J. **dne:** 18.02.2019
Počasí: jasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti
I. zatěž. cyklus	0,45	E_{def1}	19,3	2,04	E_{def2}
II. zatěž. cyklus	0,40	E_{def2}	39,4		-

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,05	0,51
	0,10	0,90
	0,15	1,41
	0,20	2,09
	0,25	2,69
	0,30	3,35
	0,35	3,98
	0,40	4,51
	0,45	5,19
Odlehčení	0,23	4,81
	0,11	4,39
	0,00	2,87
Druhý zatěžovací cyklus	0,05	3,47
	0,10	3,84
	0,15	4,12
	0,20	4,37
	0,25	4,60
	0,30	4,82
	0,35	5,06
	0,40	5,32



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dodány zhotovitelem.

Protokol zpracoval:
V Olomouci dne:

Jaromír Pospíšil
18.02.2019



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil



PROTOKOL č.: Z 113 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba:

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Objekt:

FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II

Staničení:

Parkovací stání

Konstrukční prvek:

plocha parkovacího stání; km 0,102

Materiál :

pláň (sanace)

Provedl:

ŠD 0/125 Výkleky

Počasi:

Pospíšil J. dne: 18.02.2019


jasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti E_{def2}
I. zatěž. cyklus	0,45	E_{def1}	19,3	2,04	-
II. zatěž. cyklus	0,40	E_{def2}	39,4		

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,05	0,51
	0,10	0,90
	0,15	1,41
	0,20	2,09
	0,25	2,69
	0,30	3,35
	0,35	3,98
	0,40	4,51
	0,45	5,19
Odlehčení	0,23	4,81
	0,11	4,39
	0,00	2,87
Druhý zatěžovací cyklus	0,05	3,47
	0,10	3,84
	0,15	4,12
	0,20	4,37
	0,25	4,60
	0,30	4,82
	0,35	5,06
	0,40	5,32



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dodány zhotovitelem.

Protokol zpracoval:

Jaromír Pospíšil

V Olomouci dne:

18.02.2019



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

PROTOKOL č.: Z 112 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA


Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Stavba: odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
Objekt: FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II
Staničení: Komunikace
Konstrukční prvek: 7m od stávající komunikace; osa
Materiál : pláň (sanace)
Provedl: ŠCM; 200mm
Počasi: Pospíšil J. dne: 18.02.2019
jasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72-1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti
I. zatěž. cyklus	0,50	E_{def1}	45,1	2,56	E_{def2}
II. zatěž. cyklus	0,42	E_{def2}	115,4		-

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,07	0,11
	0,14	0,27
	0,21	0,65
	0,28	0,94
	0,35	1,48
	0,43	1,87
	0,50	2,26
Odlehčení	0,25	2,06
	0,13	1,86
	0,00	1,40
Druhý zatěžovací cyklus	0,07	1,53
	0,14	1,66
	0,22	1,82
	0,28	1,95
	0,35	2,09
	0,42	2,21



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dodány zhotovitelem.

Protokol zpracoval:
V Olomouci dne:

Jaromír Pospíšil
18.02.2019



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

PROTOKOL č.: Z 112 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA


Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
Stavba: FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II
Objekt: Komunikace
Staničení: 7m od stávající komunikace; osa
Konstrukční prvek: pláň (sanace)
Materiál : ŠCM; 200mm
Provedl: Pospíšil J. **dne:** 18.02.2019
Počasí: jasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti E_{def2}
I. zatěž. cyklus	0,50	E_{def1}	45,1	2,56	-
II. zatěž. cyklus	0,42	E_{def2}	115,4		

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,07	0,11
	0,14	0,27
	0,21	0,65
	0,28	0,94
	0,35	1,48
	0,43	1,87
	0,50	2,26
Odlehčení	0,25	2,06
	0,13	1,86
	0,00	1,40
Druhý zatěžovací cyklus	0,07	1,53
	0,14	1,66
	0,22	1,82
	0,28	1,95
	0,35	2,09
	0,42	2,21



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dodány zhotovitelem.

Protokol zpracoval:
V Olomouci dne:

Jaromír Pospíšil
18.02.2019



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

PROTOKOL č.: Z 112 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA


Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Stavba: odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
Objekt: FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II
Staničení: Komunikace
Konstrukční prvek: 7m od stávající komunikace; osa
Materiál: pláň (sanace)
Provedl: ŠCM; 200mm
Počasi: Pospíšil J. dne: 18.02.2019
Počasi: jasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti
I. zatěž. cyklus	0,50	E_{def1}	45,1	2,56	E_{def2}
II. zatěž. cyklus	0,42	E_{def2}	115,4		-

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,07	0,11
	0,14	0,27
	0,21	0,65
	0,28	0,94
	0,35	1,48
	0,43	1,87
	0,50	2,26
Odlehčení	0,25	2,06
	0,13	1,86
	0,00	1,40
Druhý zatěžovací cyklus	0,07	1,53
	0,14	1,66
	0,22	1,82
	0,28	1,95
	0,35	2,09
	0,42	2,21



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dány zhotovitelem.

Protokol zpracoval:
V Olomouci dne:

Jaromír Pospíšil
18.02.2019



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil

PROTOKOL č.: Z 95 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Stavba: FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II

Objekt: Parkoviště

Staničení: km 0,101

Konstrukční prvek: zemní plášť

Materiál: původní

Provedl: Zatloukal M **dne:** 12.02.2019


Počasí: polojasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti
I. zatěž. cyklus	0,25	E_{def1}	3,9	2,33	E_{def2}
II. zatěž. cyklus	0,22	E_{def2}	9,1		- MPa

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,04	0,89
	0,07	2,00
	0,11	3,50
	0,14	6,21
	0,18	8,55
	0,22	10,65
	0,25	14,90
Odlehčení	0,13	11,22
	0,06	10,32
	0,00	7,32
Druhý zatěžovací cyklus	0,04	8,30
	0,07	9,00
	0,11	9,70
	0,14	10,56
	0,18	11,45
	0,22	13,02



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dodány zhotovitelem.

Protokol zpracoval: Martin Zatloukal
V Olomouci dne: 12.02.2019



Vedoucí UL Olomouc

Jan Svozil

PROTOKOL č.: Z 95 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Stavba: FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II

Objekt: Parkoviště

Staničení: km 0,101

Konstrukční prvek: zemní plášť

Materiál: původní

Provedl: Zatloukal M **dne:** 12.02.2019


Počasí: polojasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	p_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti
I. zatěž. cyklus	0,25	E_{def1}	3,9	2,33	E_{def2}
II. zatěž. cyklus	0,22	E_{def2}	9,1		- MPa

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,04	0,89
	0,07	2,00
	0,11	3,50
	0,14	6,21
	0,18	8,55
	0,22	10,65
	0,25	14,90
Odlehčení	0,13	11,22
	0,06	10,32
	0,00	7,32
Druhý zatěžovací cyklus	0,04	8,30
	0,07	9,00
	0,11	9,70
	0,14	10,56
	0,18	11,45
	0,22	13,02



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou doplněny zkušebníkem.

Protokol zpracoval:
V Olomouci dne:

Martin Zatloukal
12.02.2019



Vedoucí UL Olomouc

Jan Svozil

PROTOKOL č.: Z 95 / 2019

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Stavba: FN Olomouc - Parkoviště u lékárny FNOL II

Objekt: Parkoviště

Staničení: km 0,101

Konstrukční prvek: zemní plášť

Materiál: původní

Provedl: Zatloukal M **dne:** 12.02.2019


Počasí: polojasno

Výsledky měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A.

	P_{max} MPa	Modul přetvárnosti E_{def} (MPa)		E_{def2}/E_{def1}	Předepsaný modul přetvárnosti
I. zatěž. cyklus	0,25	E_{def1}	3,9	2,33	E_{def2}
II. zatěž. cyklus	0,22	E_{def2}	9,1		- MPa

Průměr desky: 300mm

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00
	0,04	0,89
	0,07	2,00
	0,11	3,50
	0,14	6,21
	0,18	8,55
	0,22	10,65
	0,25	14,90
Odlehčení	0,13	11,22
	0,06	10,32
	0,00	7,32
Druhý zatěžovací cyklus	0,04	8,30
	0,07	9,00
	0,11	9,70
	0,14	10,56
	0,18	11,45
	0,22	13,02



Poznámka:

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Objekt, konstr. prvek, staničení, materiál, lokalita a předepsané hodnoty E_{def2} jsou dodány zhotovitelem.

Protokol zpracoval:
V Olomouci dne:

Martin Zatloukal
12.02.2019



Vedoucí ÚL Olomouc

Jan Svozil