

Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti a provedení funkční zkoušky
požárně bezpečnostního zařízení vyhl. 246/01Sb., §6, odst.2, § 10 odst.2 §7,

**Typ: SDK PŘÍČKA NA KOVOVÉ PODKONSTRUKCI S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ EI 45 DP1**

- údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle
 - o **název:** FN Olomouc objekt Q2 – Dětská klinika
 - o **sídlo / místo podnikání:** I.P. Pavlova 185/6, 779 00 - Olomouc
- adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena
 - o **I.P. Pavlova 185/6, 779 00 - Olomouc**
- umístění, druh, označení výrobce, typové označení a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,
 - o Specifikace:
 - **místnost 140:** – SDK konstrukce Knauf – **typ W112.cz**
 - požární odolnost: **EI 45 DP1**
- výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
 - o Zařízení je **PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ**
 - Detaily:**
 - o **Zařízení svou funkcí odpovídá ověření PD včetně PBR stavby.**
- datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
 - o 01.04.2022
- Potvrzení o montáži, kontrole provozuschopnosti
 - o **PŘI MONTÁŽI, PŘI KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A PŘI PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY BYLY SPLNĚNY** podmínky stanovené právními předpisy a normativní požadavky i průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a **OVĚŘENÁ** projektová dokumentace. Samozřejmě zodpovídám za kvalitu provedené činnosti
- Potvrzení kontrole provozuschopnosti
 - o Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti proběhla dne: s výsledkem-**PLNĚ FUNKČNÍ A PROVOZUSCHOPNÉ** detaily jsou uvedeny v textu výše

Datum: 01.04.2021

Kontrolu a zkoušku provedl:

JMÉNO: PATRIK BARTONÍČEK FIRMA: ESOX spol. s.r.o. IČO: 005580010


Libušina tř. 23, 602 00 Brno
cz00558010 esox.red
