



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 147, 684 01 SLAVKOV U BRNA
ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Adresa

Objekt (název a druh) : Fakultní nemocnice Olomouc p.o –Dětská klinika objekt Q2
Obec, město : Olomouc
Ulice : I. P. Pavlova 186/6
Investor (organizace) : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 186/6
Olomouc 779 00, IČO: 000 988 92

ZPRÁVA

č.1K 30.6 /2021

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – těsnící systémy protipožárních ucpávek HILTI, DUNAMENTI

Na základě § 7 odstavce 8 Vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dle ověřených katalogových listů.

| | |
|--|-----------|
| Montáž systému HILTI, DUNAMENTI | 29.6.2021 |
| Kontrola provozuschopnosti systémů HILTI, DUNAMENTI | 29.6.2021 |
| Uvedení systémů HILTI, DUNAMENTI do provozu | 29.6.2021 |
| Následná kontrola provozuschopnosti (revize) | 29.6.2022 |

Montáž, kontrolu a uvedení systémů do provozu provedl Karel Hanák

Ve Slavkově u Brna dne: 29.6.2021

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804
e-mail : chladek@pozarniservis.cz
www.pozarniservis.cz

IČ: 27687937
DIČ: CZ27687937

Závěr

z provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)
těsnících systémů protipožárních ucpávek HILTI, DUNAMENTI
v objektu

Fakultní nemocnice Olomouc – Dětská klinika objekt Q2

JE PROVOZUSCHOPNÉ

(a odpovídá ve smyslu ust. § 7 odst. 8 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Kontrolované zařízení je funkční a provozuschopné

Požární odolnost protipožárních ucpávek je limitována požární odolností
požárně dělicích konstrukcí

- HILTI protipožární tmel CP 673, CP 601, CP 670, CP 611A,
- DUNAMENTI protipožární tmel Polylack K/F, Elastic, Dunafoam 1K
- DUNAMENTI protipožární páska PS 25

Kontrolu dodržování technologických postupů prováděl Karel Hanák, osoba oprávněná k montáži, instruktáži pracovníků a kontrole dodržování technologických postupů protipožárního systému HILTI, DUNAMENTI.

Kontrolu provozuschopnosti provedl Karel Hanák

Následná kontrola – revize, dle cyklických kontrol požární ochrany pro daný objekt, nejdéle do jednoho roku tj. **29.6.2022**

Datum: 29.6.2020

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:



Antonín Chládek
Z-OZO-98/2003
Razítko a podpis

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

- a) **provozovatel PBZ, sídlo:**
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 186/6, 779 00 Olomouc
- b) **adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:**
Fakultní nemocnice Olomouc – Dětská klinika objekt Q2
- c) **umístění:** viz bod b); soupis protipožárně zajištěných prostupů technických instalací požárně dělícími konstrukcemi, celkem **69 prostupů**
druh PBZ: těsnící systémy protipožárních ucpávek
výrobce: HILTI, DUNAMENTI
typové označení:

- HILTI protipožární tmel CP 673, CP 601, CP 670, CP 611A,
- DUNAMENTI protipožární tmel Polylack K/F, Elastic, Dunafoam 1K
- DUNAMENTI protipožární páska PS 25

- d) **výsledek kontroly:** bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ je **ne** provozuschopné

- e) **datum provedení kontroly:** 29.6.2021
datum příští kontroly: do 29.6.2022

- f) **potvrzení dodavatele (provádějíciho)**
Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 29.6.2021
Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal:



Antonín Chládek
Z-OZO-98/2003
Razítko a podpis