



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 148, 684 01 SLAVKOV U BRNA

ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Adresa

Objekt (název a druh)	: Stavební úpravy objektu Q2 – dětská klinika
Obec, město	: 779 00 Olomouc
Ulice, č.p. a blok	: I. P. Pavlova 185/6
Majitel objektu (organizace)	: Fakultní nemocnice Olomouc, p. o. I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ	: 000 98 892

ZPRÁVA

č. 204/06/2021

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN EN 14604**

Na základě § 7 odst. 4 a § 10 Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního zařízení.

Platnost revizní zprávy do: 29.6.2022
Datum provedení kontroly: 29.6.2021
Kontrolu provedl: Lukáš Stehlík

Ve Slavkově u Brna dne: 29.6.2021

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804
e-mail : chladek@pozarniservis.cz

IČ: 27687937
DIČ: CZ27687937

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN EN 14604**

č.	Umístění	Výrobní číslo	Požární odolnost	Popis	Provozuschopnost
1	2.NP 204	ST 45.21 - 0487	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
2	2.NP 205	T 30.21 - 0542	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
3	2.NP 207	ST 45.21 - 0481	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
4	2.NP 207	ST 45.21 - 0482	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
5	2.NP 223	ST 45.21 - 0485	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
6	2.NP 232	ST 45.21 - 0483	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
7	2.NP 214	ST 45.21 - 0486	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
8	2.NP 243	ST 45.21 - 00484	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
9	2.NP 212	T 30.21 - 0543	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
10	2.NP 215	T 30.21 - 0535	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano

Datum: 29.6.2021

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN EN 14604**

č.	Umístění	Výrobní číslo	Požární odolnost	Popis	Provozuschopnost
11	2.NP 221	T 30.21 - 0538	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
12	2.NP 229	T 30.21 - 0540	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
13	2.NP 229	T 30.21 - 0539	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
14	2.NP 229	T 30.21 - 0536	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
15	2.NP 240	T 30.21 - 0537	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
16	8.NP strojovna VZT	T 30.21 - 0541	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano

Datum: 29.6.2021

Závěr

z provedení kontroly a předání do provozu požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek

Stavební úpravy objektu Q2 – dětská klinika I.P. Pavlova 185/6 Olomouc

JE PROVOZUSCHOPNÉ

a odpovídá požadavkům v rozsahu dle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kontrolované zařízení je funkční, provozuschopné a v případě požáru plní uvedenou činnost.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí dle Vyhl. 246/2001 Sb. v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal Antonín Chládek, Z-OZO-98/2003
Datum: 29.6.2021



Razítko a podpis

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

- a) **provozovatel PBZ, sídlo:**
Fakultní nemocnice Olomouc, p. o., I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ: 000 98 892
- b) **adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:**
779 00 Olomouc, I.P. Pavlova 185/6 - objekt Q2 – dětská klinika
- c) **umístění:** list č. 2
druh PBZ: Požární uzávěr – revizní dvířka - 16 ks
výrobce: Chládek požární servis s.r.o.
typové označení: STURA 45, TUR 30
- d) **výsledek kontroly:** bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ je **není** **provozuschopné**

- e) **datum provedení kontroly:** 29.6.2021
datum příští kontroly: do 29.6.2022

- f) **potvrzení dodavatele (provádějího)**
Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 29.6.2021



Razítko a podpis