



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 148, 684 01 SLAVKOV U BRNA

ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Adresa

Objekt (název a druh)	: Stavební úpravy objektu Q2 – dětská klinika, II. etapa, 7.NP
Obec, město	: 779 00 Olomouc
Ulice, č.p. a blok	: I. P. Pavlova 185/6
Majitel objektu (organizace)	: Fakultní nemocnice Olomouc, p. o. I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ	: 000 98 892

ZPRÁVA

č. 9/11/2021

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN EN 14604**

Na základě § 7 odst. 4 a § 10 Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního zařízení.

Platnost revizní zprávy do: 1.11.2022
Datum provedení kontroly: 1.11.2021
Kontrolu provedl: Martin Kabelka

Ve Slavkově u Brna dne: 1.11.2021

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804
e-mail : chladek@pozarniservis.cz

IČ: 27687937
DIČ: CZ27687937

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN EN 14604**

č.	Umístění	Výrobní číslo	Požární odolnost	Popis	Provozuschopnost
1	7.NP 745	ST 45.21 - 0705	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
2	7.NP 706	ST 45.21 - 0709	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
3	7.NP 748	ST 45.21 - 0704	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
4	7.NP 710	T 30.21 - 0978	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
5	7.NP 712	ST 45.21 - 0708	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
6	7.NP 715	T 30.21 - 0976	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
7	7.NP 735	ST 45.21 - 0707	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
8	7.NP 716	ST 45.21 - 0703	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
9	7.NP 731	ST 45.21 - 0701	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
10	7.NP 717	T 30.21 - 0975	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano

Datum: 1.11.2021

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN EN 14604**

č.	Umístění	Výrobní číslo	Požární odolnost	Popis	Provozuschopnost
11	7.NP 722	ST S 45.21 - 0710	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
12	7.NP 725	ST S 45.21 - 0707	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
13	7.NP 731	T 30.21 - 0977	EI S 30 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, TUR 30	Ano
14	7.NP 738	ST S 45.21 - 0706	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 300mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano
15	7.NP 709	ST S 45.21 - 0711	EI S 45 DP1 EW S 90 DP1	Protipožární revizní dvířka kouřotěsná 400mm x 300mm, plechová, STURA 45	Ano

Datum: 1.11.2021

Závěr

z provedení kontroly a předání do provozu požárně bezpečnostního
zařízení – protipožárních revizních dvířek

**Stavební úpravy objektu Q2 – dětská klinika
II. etapa, 7.NP
I.P. Pavlova 185/6
Olomouc**

JE PROVOZUSCHOPNÉ

a odpovídá požadavkům v rozsahu dle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Kontrolované zařízení je funkční, provozuschopné a v případě požáru plní uvedenou činnost.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí dle Vyhl. 246/2001 Sb. v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Doklad o kontrole provozuschopnosti vydal Antonín Chládek, Z-OZO-98/2003

Datum: 1.11.2021



Razítko a podpis

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

(v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

- a) **provozovatel PBZ, sídlo:**
Fakultní nemocnice Olomouc, p. o., I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ: 000 98 892
- b) **adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno:**
779 00 Olomouc, I.P. Pavlova 185/6 - objekt Q2 – dětská klinika, II. etapa, 7.NP
- c) **umístění:** list č. 2
druh PBZ: Požární uzávěr – revizní dvířka - 15 ks
výrobce: Chládek požární servis s.r.o.
typové označení: STURA 45, TUR 30
- d) **výsledek kontroly:** bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ je ~~není~~ provozuschopné

- e) **datum provedení kontroly:** 1.11.2021
datum příští kontroly: do 1.11.2022

- f) **potvrzení dodavatele (provádějícího)**
Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 1.11.2021



Razítko a podpis