


(v souladu s § 6,7 a 10 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

ZORROMONT
ZorroMont s.r.o.
Veslařská 153/136, 637 00 Bm
IČO: 043 97 614, DIČ: CZ04397614




Zkoušené zařízení: Esser FLEXES FX 18 s.č.: FX80831-1520-00020

Popis systému: Zařízení elektrické požární signalizace pro samočinnou a manuální signalizaci požáru.


Navazující zařízení: ihned v čase T0 – je aktivována siréna a maják v 1NP

Ostatní návazná zařízení se nasedně aktivují v okamžiku plnohodnotného polachu a to konkrétně:

- 1006 ERO-IN1 - 1.NP - EVA
- 1007 ERO-IN2 - 2.NP - EVA
- 1008 ERO-IN3 - 3.NP - EVA
- 1009 ERO-IN4 - 4.NP - EVA
- 1010 ERO-IN5 - 5.NP - EVA
- 1011 ERO-IN6 - 6.NP - EVA
- 1012 ERO-IN7 - 7.NP - EVA
- 1013 ERO-IN8 - 8.NP - EVA
- 1014 ERO-IN9 - 1.PP - EVA
- 1015 ERO-IN10 - Vse - EVA
- 1016 ERO-IN11 - Vse - K1000
- 1017 ERO-IN12 - Rezerva
- 1018 Majak - POZAR Q1-1.NP
- 1020 Dvere1 - Hl. vstup Q1
- 1021 Dvere2 - Hl. vstup Q1
- 1022 VZT-DT1-Q2-1.PP-Laborator
- 1023 VZT-Q1-3.NP DT1-RTG-1.NP
- 1030 Sirena - Q1-1.NP
- 1031 Sirena - Q1-1.NP Den.Stac
- 1032 Sirena - Alergologie
- 1034 2 NP odvetrani WC+rozvade
- 1035 Svetliky Q101171, Q102330
- 1036 Poz.klapky 2.NP
- 1037 Zamek 2.14/2.54
- 1038 Zamek 2.14/chodba
- 1039 Magnet 2NP dvere
- 1041 Vytah - Alerkologie 2.NP
- 1042 VZT - Alergologie 2.NP
- 1046 Poz.klapky 3.NP
- 1047 Mar 3.NP-VZT Op.S. 2.NP
- 1048 Poz.vetrani 2 NP
- 1049 Okno zadni chodba 2 NP
- 1050 Reset okno zadni chodba
- 1060 Okno hl.schodiste 1.NP
- 1061 Okno hl.schodiste 2.NP
- 1062 Okno hl.schodiste 3.NP
- 1063 Okno hl.schodiste 4.NP



1064 Okno hl.schodiste 5.NP
1065 Okno hl.schodiste 6.NP
1072 Zamek 2.NP
1073 Zamek 3.NP
1074 Zamek 4.NP
1075 Zamek 5.NP
1076 Zamek 6.NP
1077 Zamek 7.NP
1078 Okno 8.NP
1079 CHUC Hl.schodiste vetrani
1080 Reset okno 8.NP
1084 Blokovani dveri v. stacio
1096 Odb. Zamku Q2-2.NP
1097 Odb. Zamku Q2-3.NP
1098 Odb. Zamku Q2-4.NP
1099 Odb. Zamku Q2-5.NP
2000 Odb. Zamku Q2-6.NP
2001 Aut.Dvere A_Q202120
2002 Aut.Dvere A_Q202200
2003 Aut.Dvere A_Q202210
2004 Aut.Dvere A_Q202230
2005 Aut.Dvere A_Q202240
2006 Aut.Dvere A_Q202270
2007 Aut.Dvere A_Q202370
2008 Aut.Dvere A_Q202400
2009 Aut.Dvere A_Q202460
2010 Aut.Dvere A_Q202490
2013 Sirena A_Q202620
2014 Sirena A_Q202360
2015 Zamek - A_Q102-Q202
2016 Zamek - A-Q202041-040
2017 Zamek - A_Q202042-300
2018 CBS - A_Q291121
2019 MAR - A_Q202310
2027 MAR T0
2028 MAR T2
2029 CHUC B Zamky Q2 3-7.NP
2030 RPO - Ventilator JIP
2031 PRO-Ventilator CHUCB 1.NP
2032 RPO-Otevreni klapek 2.NP
2033 RPO-Otevreni klapek 7.NP
2034 RPO-Otevreni klapek VZT11
2035 RPO-Ventilator VZT11
2036 RPO-Klapka YV1.19
2039 Sireny - A_Q208050,60



Detekční část: Dle přílohy L1021-24,1031-32

Provedené zkoušky a měření: Speciálním zkušebním zařízením a pomocí SW.
Funkční zkouška byla provedena aktivací 2 ks tlačítkových – 1018/2, 1024/1
a 2 ks automatických hlásičů – 1055/15, 1057/1 viz. výpis historie

Nedodělky:

Závady:

Doporučení:

Výsledek : Zkontrolované zařízení / systém je provozuschopné a způsobilé plnit svoji funkci
v plném rozsahu

Poznámka: Řešeno na základě PBŘ – Ing. Aleš Tuček – duben 2021 -dle dokumentace ke změně
stavby před dokončením

Vyjádření uživatele:

My zde uvedení prohlašujeme, že zařízení – systém EPS ve výše uvedeném prostoru byl námi zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu. Při provádění kontroly bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, normativními požadavky ČSN 342710:2011 a technickými předpisy výrobce a zejména podle ustanovení §6,7, a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.