

ZÁZNAM O KONTROLE PO MONTÁŽI

Po montáži:

FN-Olomouc / objekt ortopedie -sterilizace m.č. 080 /
kovový stůl /4zás.230V*3ks,2xsv.LED,2xsv.Darm tř. I, 8W/

Napojení na stáv. zás. 230V.

Záznam o měření :RP FI 11 16/2/0, 03 B

24mA/30ms/0, 02V

Z - 0,65 ohm,Rpř.....0,1 ohm

o.pospoj.....0,1 ohm

Projekt.dokumentace/Daněk 6/2020 D 1.5.2

Byla provedena kontrola ve smyslu čl. 2.3 ČSN 33 1500 prohlídkou,
zkoušením a měřením. Stav zařízení je v rozsahu provedených úkonů podle
této kontroly:

VYHOVUJÍCÍ

Kontrolu za firmu: ELIOTA-MZ.s.r.o

provedl: Otáhal
dne: 31.8.2020

rozdělovník:

Zařízení po montáži převzal:



ELIOTA - MZ s.r.o.
Bystřovanská 239/33
779 00 OLOMOUČ
IČ: 27808068
DIČ: CZ27808068

.....
podpis provozovatele

.....
razítko a podpis rev. technika