

Zápis
o prohlídce a tlakové zkoušce rozvodu ÚT
dle ČSN 130020

FN Olomouc – stavební úpravy ortopedické kliniky – pracoviště sterilizace v 1. PP

Popis provedení - údaje o části objektu: Po napuštění otopného systému vodou, bylo potrubí podrobeno prohlídce pevnosti a kompletnosti díla. Poté bylo potrubí natlačováno na požadovaný provozní tlak.

Datum prohlídky, zkoušky: 23.6.2020

Druh prohlídky, zkoušky. Celková tlaková zkouška kompletního rozvodu ÚT v místě rekonstrukce, včetně otopných těles a VZT jednotky.

Doba zkoušení: 6hod
Zkušební přetlak: 1,8 bar
Zkušební látka: Voda
Pokles zkušebního přetlaku: 0 bar
Měřeno: typ manometr 0-1Mpa d100

Výsledek zkoušky: Vyhověla

Závady a připomínky účastníků prohlídky a tlakové zkoušky rozvodu ÚT.....
.....
.....

Dodavatel garantuje, že rozvody vytápění jsou v souladu s požadavky ČSN 130020 a platnou projektovou dokumentací.

za dodavatele:



OHL ŽS

164

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

za objednatele:

OHL ŽS
Ing. David Martínek
Olomouc

