



QUALIFORM, a.s.,
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Pracoviště: Pavelkova 11, Holice, 772 11 Olomouc



Z P R Á V A č. : 6147 / 05 / KZ / 2020

o zkoušce rázového modulu deformace

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky : **STAFSONS s.r.o.**
Husinecká 663/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Stavba : **Stavební úpravy Psychiatrie - Budova "U"**
Objekt : **hřiště s umělým povrchem**
Konstrukce : **zemní pláň**
Materiál : **HDK fr. 32/63 mm**
Klimatické podmínky : **polojasno, 21°C**

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :

Zkouška provedena dle : **ČSN 73 6192 metoda C - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží**

Výsledky zkoušek :

evidenční číslo měření	rázový modul deformace M_{vd} (MPa)	staničení místa
1	54,2	hřiště
2	45,1	hřiště
3	31,8	hřiště
4	32,6	workout
5	35,1	workout
6	38,2	chodník - nahoře
7	42,7	chodník - dole
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Poznámka :

Místo provedení zkoušky : **stavba**
Datum a hodina zkoušky : **17.09.2020, 08:15**
Zkoušku provedl : **Radovan Šenk**
Zprávu zpracoval : **Radovan Šenk**

V Olomouci dne: **17.09.2020**

Rozdělovník : 1 x STAFSONS s.r.o.
1 x ZL QUALIFORM, a.s.



Vladan Táborský
technický vedoucí pracoviště

