



**Zápis**  
**o prohlídce a tlakové zkoušce rozvodu chlazení**  
**dle ČSN 130020**

**Stavba: FN Olomouc – Dostavba a rekonstrukce budovy X**

**Objekt: Rozvody chladu D.1.01.4j**

**Popis provedení - údaje o části objektu: Po napuštění chladicího systému vodou, bylo potrubí podrobeno prohlídce pevnosti a kompletnosti díla. Poté bylo potrubí natlačováno na požadovaný provozní tlak.**

**Datum prohlídky, zkoušky: 29.6.2023**

**Druh prohlídky, zkoušky. Celková tlaková zkouška kompletního rozvodu chladu, včetně zdroje chladu, FCU a VZT jednotek.**

**Výsledek zkoušky: Vyhověla**

**Závady a připomínky účastníků prohlídky a tlakové zkoušky rozvodu chladu.....**

.....  
.....

**Dodavatel garantuje, že rozvody vytápění jsou v souladu s požadavky ČSN a platnou projektovou dokumentací.**

**za dodavatele:**

 **OHLA ŽS, a.s.**  
Tuřanka 1554/115b 315  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796