

**Provozní kontrola požárního vodovodu a příslušenství dle ČSN 730873, Pr EN 671-1,
Pr EN 672-2 a technických podmínek pro činnost v oboru prací ČJK 97393**

Zpráva č. 9/12/2020/HY



REVIZE POŽÁRNÍCH VODOVODŮ			Číslo objednávky zákazníka: dohodou
Číslo protokolu:	09/12/2020/HY	Revizní technik:	PH20018 Radim Merta
Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		
Adresa objednatele:	DEV COMPANY, spol. s r. o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava. IČO: 47679620		
Název Akce:	Fort Tafelberg, úprava jižního bloku hlavního valu, k.ú. Olomouc Nová Ulice, parc.č.st.2350		

PROVEDENÉ ÚKONY

Poř.	Úkon	Cena za úkon	Úkonů celkem	Cena celkem
1.	Měření tlaku hydrantu		2	
2.	Kontrola funkčnosti a vybavení hydrantových skříňů			
3.	Tlakování hadic		2	
4.	Kontrola tlakové (hydrofonní hadice)			
5.	Suchovod			
6.	Kontrola pomocných požárních skříňů			
7.	Vyhodnocení kontroly - závěr		1	
8.	Hodinová sazba za opravy - vícepráce			
10.	Venkovní podzemní hydranty			
11.	Venkovní nadzemní hydranty			
12.				
*MEZISOUČET ZA PROVEDENÉ ÚKONY				
13.	Hodinová sazba za ztrátu času jízdou			
14.	Sazba za km přímých cestovních nákladů			
			Práce celkem	

DODANÝ MATERIÁL

Čís.	Název materiálu	Cena za kus	Kusů celkem	Cena celkem
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
			Materiál celkem:	0

Celkem účtováno bez DPH

**Protokol č. 09/12/2020/HY**

O kontrole požárního vodovodu, jeho příslušenství a o měření celkového přetlaku a množství vody dle TP 1/90

PROVEDENÉ ÚKONY

[illegible]**Kontrola provedena 9.12.2020**

 **S.H.P. MENO s.r.o.**
Servis hasicich pastroju
Pasteurova 63/16, 77900 Olomouc
IČ: 04746147, DIČ: CZ04746147
www.shpmeno.cz

Razítko a podpis

Následující kontrolu provést do: 9.12.2021

Potvrzuji, že v době uskutečnění této kontroly odpovídaly uvedené údaje zjištěné skutečnosti.