


NEHODA 70506091413

ID nehody	70506091413	Obec	Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum	14.10.2009 (středa), 18:50	Druh komunikace	komunikace místní
Druh nehody	srážka s chodcem	Číslo komunikace	



Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel	Stav komunikace	dobrý, bez závad
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou	Povětrnostní podmínky v době nehody	děšť
Druh zvíře/zvřete		Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, zhoršená viditelnost vlivem povětrnostních podmínek (mlha, děšť, sněžení apod.)
Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví	Rozhledové poměry	jiné špatné
Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla	Dělení komunikace	dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody	ne	Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody		Řízení provozu v době nehody	místní úprava
Hlavní příčina nehody	chodci na vyznačeném přechodu	Místní úprava přednosti v jždě	přednost vyznačena dopravními značkami
Usmrceno osob	0	Specifická místa a objekty v místě nehody	přechod pro chodce
Těžce zraněno osob	0	Směrové poměry	přímý úsek
Lehce zraněno osob	1	Počet zúčastněných vozidel	1
Celková hmotná škoda (Kč)	1000	Místo dopravní nehody	mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky	živitce	Druh křižující komunikace	
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch mokrý		

VOZIDLO 1

Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu	Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Výrobní značka	PEUGEOT	Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l)	19	Směr jízdy, postavení vozidla	vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva		Škoda na vozidle (Kč)	1000
Druh pneumatik na vozidle		Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky)	13	Nejvyšší ukončené vzdělání	střední škola
Charakteristika (vlastník)	soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti	Délka řidičské praxe v řízení (roky)	20
Doplňující údaje	nepřichází v úvahu	Stav řidiče	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk	ano	Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě	nedošlo k požáru		

OSOBA 1

Označení	řidič	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	muž	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	51	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	




CHODEC 1

Kategorie chodce	žena	Situace v místě nehody	přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce		Pohlaví chodce	žena
Chodec na osobním přepravníku		Věk	29
Stav chodce	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny	Státní příslušnost	Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce		Poskytnutí první pomoci	vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce		Následky (do 24 h)	lehké zranění
Chování chodce	správné, přiměřené	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	

Data byla poskytnuta Policií ČR.

NEHODA 140506151740

ID nehody	140506151740	Obec	Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum	12.12.2015 (sobota), 6:03	Druh komunikace	komunikace místní
Druh nehody	srážka s chodcem	Číslo komunikace	



Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel	Stav komunikace	dobrý, bez závad
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou	Povětrnostní podmínky v době nehody	neztížené
Druh zvíře/zvířete		Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví	Rozhledové poměry	dobré
Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla	Dělení komunikace	třípruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody	ne	Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody		Řízení provozu v době nehody	místní úprava
Hlavní příčina nehody	chodci na vyznačeném přechodu	Místní úprava přednosti v jízdě	přednost vyznačena dopravními značkami
Usmrceno osob	0	Specifická místa a objekty v místě nehody	přechod pro chodce
Těžce zraněno osob	1	Směrové poměry	přímý úsek
Lehce zraněno osob	0	Počet zúčastněných vozidel	1
Celková hmotná škoda (Kč)	10000	Místo dopravní nehody	mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky	živice	Druh křižující komunikace	
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch mokrá		

VOZIDLO 1

Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu	Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Výrobní značka	ŠKODA	Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l)	1.9	Směr jízdy, postavení vozidla	vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva		Škoda na vozidle (Kč)	10000
Druh pneumatik na vozidle		Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny C
Stáří vozidla (roky)	9	Nejvyšší ukončené vzdělání	střední škola
Charakteristika (vlastník)	soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti	Délka řidičské praxe v řízení (roky)	20
Doplňující údaje	nepřichází v úvahu	Stav řidiče	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk	ne	Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě	nedošlo k požáru		

OSOBA 1

Označení	řidič	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	muž	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	59	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	



OSOBA 2

Označení	spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	žena	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	52	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	




CHODEC 1

Kategorie chodce	muž	Situace v místě nehody	přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce		Pohlaví chodce	muž
Chodec na osobním přepravniku		Věk	24
Stav chodce	pod vlivem alkoholu, obsah alkoholu v krvi 1 ‰ a více	Státní příslušnost	Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce		Poskytnutí první pomoci	vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce		Následky (do 24 h)	těžké zranění
Chování chodce	správné, přiměřené	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	

Data byla poskytnuta Policií ČR.

NEHODA 140506160247

ID nehody	140506160247	Obec	Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum	21.2.2016 (neděle), 18:15	Druh komunikace	komunikace místní
Druh nehody	srážka s chodcem	Číslo komunikace	



Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel	Stav komunikace	dobrý, bez závad
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou	Povětrnostní podmínky v době nehody	na počátku deště, slabý déšť, mrholení apod.
Druh zvíře/zvřete		Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví	Rozhledové poměry	dobré
Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla	Dělení komunikace	dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody	ne	Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody		Řízení provozu v době nehody	světelným signalizačním zařízením
Hlavní příčina nehody	jiný druh nesprávného způsobu jízdy	Místní úprava přednosti v jízdě	žádná místní úprava
Usmrceno osob	0	Specifická místa a objekty v místě nehody	přechod pro chodce
Těžce zraněno osob	0	Směrové poměry	křižovatka průsečná - čtyřramenná
Lehce zraněno osob	1	Počet zúčastněných vozidel	1
Celková hmotná škoda (Kč)	5000	Místo dopravní nehody	na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech)
Druh povrchu vozovky	živice	Druh křižující komunikace	místní komunikace
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch mokrý		

VOZIDLO 1

Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu	Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Výrobní značka	CHRYSLER	Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l)	2.5	Směr jízdy, postavení vozidla	vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva		Škoda na vozidle (Kč)	5000
Druh pneumatik na vozidle		Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky)		Nejvyšší ukončené vzdělání	nezjištěno
Charakteristika (vlastník)	registrované mimo území ČR	Délka řidičské praxe v řízení (roky)	15
Doplňující údaje	nepřichází v úvahu	Stav řidiče	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk	ne	Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě	žádná z uvedených		

OSOBA 1

Označení	řidič	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	muž	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	63	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	



OSOBA 2

Označení	spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	žena	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	41	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	




CHODEC 1

Kategorie chodce	muž	Situace v místě nehody	přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce		Pohlaví chodce	muž
Chodec na osobním přepravniku		Věk	30
Stav chodce	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny	Státní příslušnost	Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce		Poskytnutí první pomoci	vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce		Následky (do 24 h)	lehké zranění
Chování chodce	žádné z uvedených	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	

Data byla poskytnuta Policií ČR.

NEHODA 140506171636

ID nehody	140506171636	Obec	Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum	23.10.2017 (pondělí), 5:40	Druh komunikace	komunikace místní
Druh nehody	srážka s chodcem	Číslo komunikace	



Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel	Stav komunikace	dobrý, bez závad
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou	Povětrnostní podmínky v době nehody	neztížené
Druh zvíře/zvířete		Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví	Rozhledové poměry	dobré
Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla	Dělení komunikace	dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody	ne	Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody		Řízení provozu v době nehody	světelným signalizačním zařízením
Hlavní příčina nehody	chodci na vyznačeném přechodu	Místní úprava přednosti v jízdě	žádná místní úprava
Usmrceno osob	0	Specifická místa a objekty v místě nehody	přechod pro chodce
Těžce zraněno osob	0	Směrové poměry	přímý úsek po projetí zatáčkou (do vzdálenosti cca 100 m od optického konce zatáčky)
Lehce zraněno osob	1	Počet zúčastněných vozidel	1
Celková hmotná škoda (Kč)	0	Místo dopravní nehody	mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky	živice	Druh křižující komunikace	
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch suchý, neznečištěný		

VOZIDLO 1

Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu	Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Výrobní značka	HYUNDAI	Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l)	1.5	Směr jízdy, postavení vozidla	vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva		Škoda na vozidle (Kč)	0
Druh pneumatik na vozidle		Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky)	4	Nejvyšší ukončené vzdělání	střední škola
Charakteristika (vlastník)	soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti	Délka řidičské praxe v řízení (roky)	10
Doplňující údaje	nepřichází v úvahu	Stav řidiče	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk	ne	Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě	žádná z uvedených		

OSOBA 1

Označení	řidič	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	žena	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	50	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	



CHODEC 1


Kategorie chodce	muž	Situace v místě nehody	přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce		Pohlaví chodce	muž
Chodec na osobním přepravniku		Věk	54
Stav chodce	pod vlivem alkoholu, obsah alkoholu v krvi do 0,99 ‰	Státní příslušnost	Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce		Poskytnutí první pomoci	vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce		Následky (do 24 h)	lehké zranění
Chování chodce	správné, přiměřené	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	

Data byla poskytnuta Policií ČR.

nehody@cdv.cz | +420 725 390 768 | © Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

NEHODA 140506171764

ID nehody	140506171764	Obec	Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum	12.11.2017 (neděle), 3:45	Druh komunikace	komunikace místní
Druh nehody	srážka s chodcem	Číslo komunikace	



Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel	Stav komunikace	dobrý, bez závad
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou	Povětrnostní podmínky v době nehody	na počátku deště, slabý déšť, mrholení apod.
Druh zvěře/zvřete		Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví	Rozhledové poměry	dobré
Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla	Dělení komunikace	dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody	ano, obsah alkoholu v krvi 1,5 ‰ a více	Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody		Řízení provozu v době nehody	místní úprava
Hlavní příčina nehody	chodci na vyznačeném přechodu	Místní úprava přednosti v jízdě	přednost vyznačena dopravními značkami
Usmrceno osob	0	Specifická místa a objekty v místě nehody	přechod pro chodce
Těžce zraněno osob	0	Směrové poměry	křižovatka průsečná - čtyřramenná
Lehce zraněno osob	1	Počet zúčastněných vozidel	1
Celková hmotná škoda (Kč)	0	Místo dopravní nehody	na křižovatce, jedná-li se o křížení místních komunikací, účelových komunikací nebo jde o mezilehlou křižovatku (na sledovaném úseku ve sledovaných městech)
Druh povrchu vozovky	dlažba	Druh křižující komunikace	místní komunikace
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch mokrý		

VOZIDLO 1

Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu	Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Výrobní značka	ŠKODA	Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l)	1.6	Směr jízdy, postavení vozidla	vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva		Škoda na vozidle (Kč)	0
Druh pneumatik na vozidle		Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny C
Stáří vozidla (roky)	14	Nejvyšší ukončené vzdělání	učňovská škola
Charakteristika (vlastník)	TAXI	Délka řidičské praxe v řízení (roky)	10
Doplňující údaje	nepřichází v úvahu	Stav řidiče	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk	ne	Vnější ovlivnění řidiče	ovlivněn jednáním jiného účastníka silničního provozu
Vozidlo po nehodě	žádná z uvedených		

OSOBA 1

Označení	řidič	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	muž	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	49	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	




CHODEC 1

Kategorie chodce	muž	Situace v místě nehody	přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce		Pohlaví chodce	muž
Chodec na osobním přepravniku		Věk	27
Stav chodce	pod vlivem alkoholu, obsah alkoholu v krvi 1 ‰ a více	Státní příslušnost	Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce		Poskytnutí první pomoci	vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce		Následky (do 24 h)	lehké zranění
Chování chodce	špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	

Data byla poskytnuta Policií ČR.

NEHODA 140506180384

ID nehody	140506180384	Obec	Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum	27.3.2018 (úterý), 20:35	Druh komunikace	komunikace místní
Druh nehody	srážka s chodcem	Číslo komunikace	



Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel	Stav komunikace	dobrý, bez závad
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou	Povětrnostní podmínky v době nehody	neztížené
Druh zvěře/zvířete		Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví	Rozhledové poměry	výhled zakryt stojícím vozidlem
Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla	Dělení komunikace	třípruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody	ne	Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody		Řízení provozu v době nehody	světelným signalizačním zařízením
Hlavní příčina nehody	chodci na vyznačeném přechodu	Místní úprava přednosti v jízdě	žádná místní úprava
Usmrceno osob	0	Specifická místa a objekty v místě nehody	přechod pro chodce
Těžce zraněno osob	0	Směrové poměry	přímý úsek
Lehce zraněno osob	1	Počet zúčastněných vozidel	1
Celková hmotná škoda (Kč)	10000	Místo dopravní nehody	mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky	dlažba	Druh křižující komunikace	
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch mokrá		

VOZIDLO 1

Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu	Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Výrobní značka	ŠKODA	Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l)	1.4	Směr jízdy, postavení vozidla	vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva		Škoda na vozidle (Kč)	10000
Druh pneumatik na vozidle		Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky)	1	Nevyšší ukončené vzdělání	střední škola
Charakteristika (vlastník)	TAXI	Délka řidičské praxe v řízení (roky)	8
Doplňující údaje	nepřichází v úvahu	Stav řidiče	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk	ne	Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě	žádná z uvedených		

OSOBA 1

Označení	řidič	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	žena	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	26	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	



OSOBA 2

Označení	spolucestující na předním sedadle vedle řidiče nebo spolujezdec (cestující) na motocyklu, jízdním kole	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	žena	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	47	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	



CHODEC 1


Kategorie chodce	žena	Situace v místě nehody	přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce		Pohlaví chodce	žena
Chodec na osobním přepravniku		Věk	52
Stav chodce	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny	Státní příslušnost	Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce		Poskytnutí první pomoci	vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce		Následky (do 24 h)	lehké zranění
Chování chodce	špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	

Data byla poskytnuta Policií ČR.

nehody@cdv.cz | +420 725 390 768 | © Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

NEHODA 140506200296

ID nehody	140506200296	Obec	Olomouc (Olomoucký kraj)
Datum	24.2.2020 (pondělí), 22:59	Druh komunikace	komunikace místní
Druh nehody	srážka s chodcem	Číslo komunikace	



Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku jedoucích vozidel	Stav komunikace	dobrý, bez závad
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejedná se o srážku s pevnou překážkou	Povětrnostní podmínky v době nehody	neztížené
Druh zvěře/zvířete		Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví	Rozhledové poměry	dobré
Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla	Dělení komunikace	dvoupruhová
Přítomnost alkoholu u viníka nehody	ne	Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Přítomnost drog u viníka nehody		Řízení provozu v době nehody	žádný způsob řízení provozu
Hlavní příčina nehody	chodci na vyznačeném přechodu	Místní úprava přednosti v jízdě	žádná místní úprava
Usmrceno osob	1	Specifická místa a objekty v místě nehody	přechod pro chodce
Těže zraněno osob	0	Směrové poměry	přímý úsek
Lehce zraněno osob	0	Počet zúčastněných vozidel	1
Celková hmotná škoda (Kč)	20000	Místo dopravní nehody	mimo křižovatku
Druh povrchu vozovky	živitce	Druh křižující komunikace	
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch suchý, neznečištěný		

VOZIDLO 1

Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu	Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Výrobní značka	MERCEDES	Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí
Zdvihový objem válců (l)	1.1	Směr jízdy, postavení vozidla	vozidlo jedoucí - na komunikaci bez staničení
Druh pohonu/paliva		Škoda na vozidle (Kč)	20000
Druh pneumatik na vozidle		Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny B
Stáří vozidla (roky)	9	Nejvyšší ukončené vzdělání	vysoká škola
Charakteristika (vlastník)	soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti	Délka řidičské praxe v řízení (roky)	10
Doplňující údaje	nepřichází v úvahu	Stav řidiče	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Smyk	ne	Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Vozidlo po nehodě	žádná z uvedených		

OSOBA 1

Označení	řidič	Státní příslušnost	Česká republika
Bližší označení	připoutaný bezpečnostními pásy (i na zadních sedadlech)	Poskytnutí první pomoci	nebylo třeba poskytnout
Pohlaví	muž	Následky (do 24 h)	bez zranění
Věk	46	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	



CHODEC 1

Kategorie chodce	žena	Situace v místě nehody	přecházení po vyznačeném přechodu
Reflexní prvky u chodce		Pohlaví chodce	žena
Chodec na osobním přepravniku		Věk	54
Stav chodce	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny	Státní příslušnost	Česká republika
Přítomnost alkoholu u chodce		Poskytnutí první pomoci	vozidlem RZP
Přítomnost drog u chodce		Následky (do 24 h)	usmrcení
Chování chodce	správné, přiměřené	Počet dní, kdy osoba zemřela po nehodě	

Data byla poskytnuta Policií ČR.