

Číslo zprávy: Jan Skoupy 3.424919

Obj.iScala -

Objednávka: 22412

Číslo Obj zákaz.: -

Jméno budovy	Fakultní Nemocnice Olomouc	Firma zákazníka	Fakultní Nemocnice Olomouc
Adresa budovy	I. P. Pavlova 6	Č. zák.	NA
Město budovy	Olomouc	Práce dokončena?	Ano
Číslo budovy	9900000932	Musí být vytvořena nabídka?	Ano
Hodnocení rizik	Nutné ochranné prostředky (specifikovat jaké)	Ergonomie(zvedání, pozice, omezení)	Střední
		Pád	Nepatrné
		Omezený prostor	Nepatrné

Plánovaná Servisní prohlídka										
Jméno technika	Datum	Začátek cesty	Začátek prací	Konec prací	Konec cesty	Pauza	Neproduktivní	Práce & Cesta Std	Km	Přesčas
Jan Skoupy	14.03.2017	8:00	9:00	11:30	11:30	0:30		3:00	85	Ne
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vojtěch Frodl	14.03.2017	8:30	9:00	12:00	12:00	0:30		3:00	35	Ne
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference zákazníka	Typ jednotky	Sériové číslo	Typ Chladiva	Náplň chladiva, kg		Komp A1	Komp B1	Komp C1	Komp A2	Komp B2	Komp C2
				okr 1	okr 2						
EKL1303	RTAB212	EKL1303	R404a	40	40	Starty 2232	-	-	2232	-	-
						Hodiny 5303	-	-	5512	-	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-

Detailní informace ke každé jednotce uvedeny v příloze

Předpokládané opravy
EKL1303: Oprava úniků na: solenoid ventilu výkonové regulace a na průchodkách tepelných ochran kompresoru B

Pronájem chladicích jednotek Trane

Trane Rental Services


Jan Skoupy

17.3.2017


pan Srovnal Vedoucí údržby

Jméno budovy	Fakultní Nemocnice Olomouc			Firma zákazníka	Fakultní Nemocnice Olomouc					
Číslo budovy	9900000932			Č. zák.	NA					
Typ Chladiva	R404a	Náplň chladiva, kg	okr 1	40.0	okr 2	40.0	okr 3		okr 4	

Plánovaná Servisní prohlídka

Sériové číslo EKL1303, Typ jednotky RTAB212, Reference zákazníků EKL1303	
Demontáž akustického boxu	Kontrola flowswitche výparník
Celková kontrola instalace	Test EXV ventilu
Kontrola diagnostky	Finální elektrická kontrol
	Start jednotky
Zastavit jednotku	Kontrola kalibrace UCP
	Záznam jednotky
	Kontrola podchlazení
zastavení jednotky /odpojení od napájení	Revize úniků chladiva
Kontrola kondenzátoru	Reinstalace akustického boxu*
Kontrola startéru	Uklidit pracoviště
Izolační odpor motorů	Zápis do revizní knihy chladicího zařízení *
Elektrická kontrola kompresoru	Vyplň dokumentaci a k podpisu
	-
	-
Izolační odpor motorů ventilátorů	-
Kontrola ventilátorov kondenzátoru	-
Obnovit napájení jednotky	-
Kontrola nastavení řídicího panelu	-
Kontr. ochrany UCMCLD	-
Kontrola čidel a převodníků	-
Kontrola nízkotlaké ochrany *	-
Kontrola vysokotlaké ochrany*	-
Kontrola spínače díl P oleje	-
Přechodový test kompresoru	-

Pravidelná servisní prohlídka, dle nabídky. Izolační odpor kompresorů 500Mohm. Zjištěny úniky chladiva na solenoid ventilu výkonové regulace a na průchodkách tepelné ochrany kompresoru B - úniky nutno odstranit v nejbližším možném termínu. Zařízení je funkční, ale dle dohody s uživatelem zatím odstaveno na čelním panelu stroje.

TRANE ČR, spol. s r.o.
Thámová 11-13
186 00, Praha 8, Czech Republic
Phone: +420 296 337 233, Fax: +420 296 337 215
servis@trane.com
www.trane.com , www.trane-chiller-rental.com/cz/



Číslo zprávy: Jan Skoupy 3.424919

Obj.iScala -


Objednávka: 22412

Číslo Obj zákaz.: -


Jméno budovy	Fakultní Nemocnice Olomouc	Firma zákazníka	Fakultní Nemocnice Olomouc
Číslo budovy	9900000932	Č. zák.	NA

Sériové číslo EKL1303, Typ jednotky RTAB212, Reference zákazníků EKL1303

Kopie zápisu do evidenční knihy zařízení:



Únik na solenoid ventilu:



Úniky na průchodkách tepelných ochran:

