

Číslo zprávy: Radim Otíпка 3,424591

Obj.iScala -

Objednávka: 22407

Číslo Obj zákaz.: -

Jméno budovy	Fakultní Nemocnice Olomouc
Adresa budovy	I. P. Pavlova 6
Město budovy	Olomouc
Číslo budovy	9900000932

Hodnocení rizik	Nutné ochranné prostředky (specifikovat jaké)

Firma zákazníka	Fakultní Nemocnice Olomouc
Č. zák.	NA
Práce dokončena?	Ano
Musí být vytvořena nabídka?	Ne

Ergonomie(zvedání, pozice, omezení)	Nepatrné
Pád	Nepatrné
Omezený prostor	Nepatrné

Plánovaná Servisní prohlídka										
Jméno technika	Datum	Začátek cesty	Začátek prací	Konec prací	Konec cesty	Pauza	Neproduktivní	Práce & Cesta Std	Km	Přesčas
Radim Otíпка	13.03.2017	5:00	6:00	10:30	12:00	0:30		6:30	200	Ne
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference zákazníka	Typ jednotky	Sériové číslo	Typ Chladiva	Náplň chladiva, kg		Komp A1	Komp B1	Komp C1	Komp A2	Komp B2	Komp C2
EKK3503	CCUH115	EKK3503	R22	12		Starty	3571	-	-	2949	-
						Hodiny	34275	-	-	34275	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Starty	-	-	-	-	-
						Hodiny	-	-	-	-	-

Detailní informace ke každé jednotce uvedeny v příloze

Předpokládané opravy

Pronájem chladicích jednotek Trane

Trane Rental Services


Radim Otíпка

13.3.2017


David Srovnal Vedoucí údržby



Číslo zprávy: Radim Otipka 3,424591
 Obj.iScala -
Objednávka: 22407
 Číslo Obj zákaz.: -

Jméno budovy	Fakultní Nemocnice Olomouc	Firma zákazníka	Fakultní Nemocnice Olomouc
Číslo budovy	9900000932	Č. zák.	NA

Typ Chladiva	R22	Náplň chladiva, kg	okr 1	12,0	okr 2		okr 3		okr 4	
--------------	-----	--------------------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--

Plánovaná Servisní prohlídka

Sériové číslo EKK3503, Typ jednotky CCUH115, Reference zákazníků EKK3503

Kontakt zákazníka	-
Celková kontrola instalace	-
Kontrola kondenzátoru	-
	-
Kontrola nastavení řídicího panelu	-
Kontrola ventilátorů	-
Varovat zákazníka před dalším provozem	-
Zastavit jednotku	-
Kontrola čidel a převodníků	-
zastavení jednotky /odpojení od napájení	-
Izolační odpor motorů	-
Kontrola stykačů	-
Kontrola flowswitchů	-
Revize úniků chladiva	-
Varovat zákazníka před dalším provozem	-
Obnovit napájení jednotky	-
Start jednotky	-
Záznam jednotky	-
Safety kontrola	-
Zápis do revizní knihy chladicího zařízení *	-
Vyplň dokumentaci a k podpisu	-
Uklidit pracoviště	-
Hlášení zákazníkovi	-
-	-

Zařízení bez měřitelných uniku . Schopne provozu .

TRANE ČR, spol. s r.o.

Thámová 11-13

186 00, Praha 8, Czech Republic

Phone: +420 296 337 233, Fax: +420 296 337 215

servis@trane.com

www.trane.com , www.trane-chiller-rental.com/cz/



Číslo zprávy: Radim Otíпка 3,424591

Obj.iScala -

Objednávka: 22407


Číslo Obj zákaz.: -

Jméno budovy	Fakultní Nemocnice Olomouc
Číslo budovy	9900000932

Firma zákazníka	Fakultni Nemocnice Olomouc
Č. zák.	NA

Sériové číslo EKK3503, Typ jednotky CCUH115, Reference zákazníků EKK3503

Kopie evidenční knihy



Závady ,zjištěné nedostatky :

1/Zařízení vykazuje příliš mnoho startu

2/Zařízení ma opotřebované kontakty stykaču kompresoru a ventilatoru . Stykače jsou původní . Kompresorové stykače cca 300.000 sepnutí .

3/Propadla certifikace pojistného ventilu 31,3 Bar

4/ Regulace kondenzačního tlaku , nefunguje správně /neudrží při nízké okolní teplotě stabilní kondezační tlak /

5/ Zařízení bylo odzkoušeno na 50% výkonu . Není zatěž

6/ Zařízení je provozováno na chladivo R22. Z tohoto důvodu není možné provést výměnu pojistného ventilu , upravit regulaci kondenzačního tlaku .

Tyto zjištění lze odstranit pouze v případě přechodu na jiné chladivo DROP IN , nebo RETROFIT .

7/V případě poruchy chladicího okruhu , nelze dle zákona okruh pouze opravit , ale je nutné udělat Retrofit , nebo Drop in

8/Vhodná výměna stroje ,nebo RETROFIT, DROP IN