




"S" →




POHLED "P"
VRCHNÍ DNO




POHLED "S"
SPODNÍ DNO





POHLED "S"
SPODNÍ DNO



FEROX
ZÁVOD MARŠALA BYENKA
naro. III p. *Šulcova*
DEČÍN
Technická dokumentace

ZÁSOBNÍK ZT-20 - VNITŘNÍ NÁDOBY.

	RTG DLE ČSN 051150	ČSN 051305	9,051	3	8 VYLOUČENÍM VAD TYPU D ₂ , D ₃
OZNAČ	KONTROLNÍ METODA	NORMA (TP) PRO URČ. KLASIF. SVARU	KONTROLOVANÁ DÉLKA SVARU - M	KLASIFIKACE	POZNÁMKA
CELKOVÁ DÉLKA SVARU NÁDOBY - M		60,34	TOVÁRNÍ ČÍSLO		32153
CELKOVÁ DÉLKA SVARU PODLEHAJÍCÍ KONTROLE - M		80,34	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		41*26771
NEDESTRUKTIVNÍ KONTR. %		15	KRESLIL - DATUM	22. října 1987	26.9.1984
MATERIÁL		17481.4	SCHVÁLENO DEFECTOSKOP ODD.		SASSMANNOV
SOUČINITEL SVARU		1	ČÍSLO VÝKRESU SESTAVY		K0-002020
NÁČRT PRO NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLU				ČÍSLO VÝKRESU: K3-010008	