

**DOKLAD O PRAVIDELNÉ KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI SYSTÉMU VĚTRÁNÍ CHÚC**

dle § 7 odst.4 vyhl. MV č. 246/2001Sb.

číslo: 18Zak00094d

Revidoval:

Richard Paul

IČO: 48872997, DIČ: CZ7405293841

Erbenova 376/9a, 602 00 B R N O

tel./fax: +420 544 527 666

mobil: +420 608 852 891

Kontrolu provedl:

PAUL Richard

tel., mobil:

608 852 891

Objednatel:

firma:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČO:

000 98 892

(majitel a správce)

adresa:

I. P. Pavlova 185/6, 779 00, Olomouc - Nová Ulice

zastoupená:

Ing. Jan Kotzot, technikem BOZP, +420 724 066 128

poznámky:

Místo kontroly:

(objekt)

**přetlakové klapky odvětrání chodby 2NP - CHÚC typu B (operační sály)
SO01 - FN Olomouc-dětská klinika, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 OLOMOUC**

Celkový soupis položek odvětrání požárního systému:

popis:	kód:	výrobní číslo/typ:	naměřené hodnoty*:	stav:
Pohony S1, 55cm, 24V=, 2ks	1S90550918B00	B11052996 0024, -0025	I _{otv} =0,66A, I _{zav} =0,58A; 24,9 V	dobrý
1DNR-2 řídící centrála EMB 7200	84682052	237179003	U _{prim.} =220V, U _{sec.} =24,8V	dobrý
Záložní baterie 2ks	2,2Ah ; 12V	živ. 12/2020	12,89V/3,04Ah; 12,85V/3,08Ah	nové
HSE hlásič se signalizací	528695		zatížení 1kΩ, sign. O.K.	dobrý
svorky externího řízení	-	-	řízení čidly tlaku - funkce ověřena	dobrý

Přechodové odpory v připojovacích krabicích u ovládacích svorek k ústřednám do hodnoty 0,6R. Izolační odpor vedení 120M

Popis systému, jeho napojení na okolní systémy, zejména EPS:

Systém pracuje jako autonomní jednotka větrání CHÚC ovládající světlíky v místnostech 2.14 a 2.54 (2NP).

Ovládání probíhá po aktivaci od EPS podle čidla tlaku. Při tlaku do 25Pa ústředna podá povel okna uzavřít, při přetlaku nad 100Pa okna otevře (dodávka a seřízení provedl dodavatel el. instalace). Ovládání pracuje ve dvou okruzích.

Při kontrole byla ověřena plná kontrola provozuschopnosti klapky, ovládání povelom od EPS a čidel tlaku.

EPS, vzduchotechnika vč. čidel nejsou součástí této kontroly a jejich funkce musí být samostatně protokolována.

Zjištěná závada, stav systému a další revize:

Systém byl po ověření všech funkcí NE - SHLEDÁN provozně schopným systémem zabezpečení a splňuje podmínky platných norem ČR v souladu s projektem. Naměřené hodnoty se shodují s požadavky výrobce a jsou v limitu použití, které vymezuje provozní zapojení.

Vážná závada na bateriích opravena výměnou za nové.

Funkční zkouška systému větrání provedena v plném rozsahu všech funkcí a pracuje / nepracuje v pořádku.**

Dále byla provedena kontrola mechaniky oken, ne však těsnost vůči povětrnostním vlivům.

** nehodící škrtněte


* v kolonce naměřené hodnoty by měly být zapsány skutečně změřené specifické hodnoty výrobku, které jsou pro funkci důležité. U pohonů proud, napájecí napětí (při rozdílu, nebo bateriích min. i max napětí), impedance tlačítek, napájení čidel a u ústředny vstupní i výstupní hodnoty, a vše vč. ověření funkce. Přesné údaje jsou v návodu k použití, nebo na druhé straně.

Předpokládané termín další prohlídky / revize:

12 / 2019

zapsáno dne: 21. prosinec 2018

Čitelné podpisy:


Richard PAUL
Erbenova 9a, 602 00 BRNO
mobil: +420 608 852 891
IČO: 488 72 997, DIČ: 7405293841

Richard Paul

**DOKLAD O PRAVIDELNÉ KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI SYSTÉMU VĚTRÁNÍ CHÚC**

dle § 7 odst.4 vyhl. MV č. 246/2001Sb.

číslo: 18Zak00094e

Revidoval:

Richard Paul

IČO: 48872997, DIČ: CZ7405293841

Erbenova 376/9a, 602 00 B R N O

tel./fax: +420 544 527 666

mobil: +420 608 852 891

Kontrolu provedl:

PAUL Richard

tel., mobil:

608 852 891

Objednatel:

firma:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČO:

000 98 892

(majitel a správce)

adresa:

I. P. Pavlova 185/6, 779 00, Olomouc - Nová Ulice

zastoupená:

Ing. Jan Kotzot, technikem BOZP, +420 724 066 128

poznámky:

Místo kontroly:

(objekt)

**přetlakové klapky odvětrání chodby 2NP - CHÚC typu B (alergologie)
SO02 - FN Olomouc-dětská klinika, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 OLOMOUC**

Celkový soupis položek odvětrání požárního systému:

popis:	kód:	výrobní číslo/typ:	naměřené hodnoty*:	stav:
Pohony MICRO XL, 835mm, 24V=, 2ks	1MXL835920B00	B10042400 0004, -0005	I _{otv} =1,08A, I _{zav} =1,43A; 25,1V	dobrý
1DNR-3 řídící centrála EMB 7200	84682052	276901004	U _{prim} =225V, U _{sec} =25,4V	dobrý
Záložní baterie 2ks	2,2Ah ; 12V	živ.12/2020	12,63V/3,04Ah;12,59V/3,08Ah	nové
HSE hlásič se signalizací	528695		zatížení 1kΩ, sign. O.K.	dobrý
svorky externího řízení	-	-	řízení čidla tlaku - funkce ověřena	VZ - nízký tlak

Přechodové odpory v přípojovacích krabicích u ovládacích svorek k ústřednám do hodnoty 0,6R. Izolační odpor vedení 120M

Popis systému, jeho napojení na okolní systémy, zejména EPS:

Systém pracuje jako autonomní jednotka větrání CHÚC ovládající okna v chodbě ke schodišti (2NP).

Ovládání probíhá po aktivaci od EPS podle čidla tlaku. Při tlaku do 25Pa ústředna podá povel okna uzavřít, při přetlaku nad 100Pa okna otevře (dodávka a seřízení provedl dodavatel el. instalace). Běžně se užívá k dennímu větrání.

Při kontrole byla ověřena plná kontrola provozuschopnosti klapky, ovládání povelom od EPS a čidel tlaku.

EPS, vzduchotechnika vč. čidel nejsou součástí této kontroly a jejich funkce musí být samostatně protokolována.

Zjištěná závada, stav systému a další revize:

Systém byl po ověření všech funkcí NESHLEDÁN provozně schopným systémem zabezpečení a nesplňuje podmínky platných norem ČR v souladu s projektem. Naměřené hodnoty se shodují s požadavky výrobce a jsou v limitu použití, které vymezuje provozní zapojení, ale nízký výkon ventilátoru nedosáhne min. přetlaku. Vážná závada na bateriích opravena výměnou za nové. Vážná závada na ventilátorech - tlak je menší než minimum. Doporučuji vyčištění a kontrolu ventilátoru.

Funkční zkouška systému větrání provedena v plném rozsahu všech funkcí a pracuje / nepracuje v pořádku.**

Dále byla provedena kontrola mechaniky oken, ne však těsnost vůči povětrnostním vlivům.

** nehodící škrtněte


* v kolonce naměřené hodnoty by měly být zapsány skutečně změřené specifické hodnoty výrobku, které jsou pro funkci důležité. U pohonů proud, napájecí napětí (při rozdílu, nebo bateriích min. i max napětí), impedance tlačítek, napájení čidel a u ústředny vstupní i výstupní hodnoty, a vše vč. ověření funkce. Přesné údaje jsou v návodu k použití, nebo na druhé straně.

Předpokládané termín další prohlídky / revize:

co nejdříve

zapsáno dne: 21. prosinec 2018

Čitelné podpisy:


Richard PAUL
Erbenova 9a, 602 00 BRNO
mobil: +420 608 852 891
IČO: 488 72 997, DIČ: 7405293841

Richard Paul

**DOKLAD O PRAVIDELNÉ KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI SYSTÉMU VĚTRÁNÍ CHÚC**

dle § 7 odst.4 vyhl. MV č. 246/2001Sb.

číslo: 18Zak00094f

Revidoval:

Richard Paul

IČO: 48872997, DIČ: CZ7405293841

Erbenova 376/9a, 602 00 B R N O

tel./fax: +420 544 527 666

mobil: +420 608 852 891

Kontrolu provedl:

PAUL Richard

tel., mobil:

608 852 891

Objednatel:

firma:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČO:

000 98 892

(majitel a správce)

adresa:

I. P. Pavlova 185/6, 779 00, Olomouc - Nová Ulice

zastoupená:

Ing. Jan Kotzot, technikem BOZP, +420 724 066 128

poznámky:

Místo kontroly:

(objekt)

**přetlakové klapky odvětrání schodiště - CHÚC typu B (hlavní schodiště)
SO02 - FN Olomouc-dětská klinika, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 OLOMOUC**

Celkový soupis položek odvětrání požárního systému:

popis:	kód:	výrobní číslo/typ:	naměřené hodnoty*:	stav:
Pohony MICRO XL, 835mm, 24V=, 2ks	1MXL835920B00	B10042400 0002, -0003	I _{otv} =1,08A, I _{zav} =1,29A; 25,1V	dobrý
8DNR-1 řídicí centrála EMB 7200	84682052	251018005	U _{prim} =232V, U _{sec} =25,7V	dobrý
Záložní baterie 2ks	2,2Ah ; 12V	živ.12/2020	12,34V/1,85Ah;12,55V/1,96Ah	nové
HSE hlásič se signalizací	528695		zatížení 1kΩ, sign. O.K.	dobrý
svorky externího řízení	-	-	řízení čidly tlaku - funkce ověřena	dobrý

Přechodové odpory v přípojovacích krabicích u ovládacích svorek k ústřednám do hodnoty 0,6R. Izolační odpor vedení 120M

Popis systému, jeho napojení na okolní systémy, zejména EPS:

Systém pracuje jako autonomní jednotka větrání CHÚC ovládající okna v nejvyšším patře schodiště (8NP).

Ovládání probíhá po aktivaci od EPS podle čidla tlaku. Při tlaku do 25Pa ústředna podá povel okna uzavřít, při přetlaku nad 100Pa okna otevře (dodávka a seřízení provedl dodavatel el. instalace).

Při kontrole byla ověřena plná kontrola provozuschopnosti klapky, ovládání povelom od EPS a čidel tlaku.

EPS, vzduchotechnika vč. čidel nejsou součástí této kontroly a jejich funkce musí být samostatně protokolována.

Zjištěná závada, stav systému a další revize:

Systém byl po ověření všech funkcí NE - SHLEDÁN provozně schopným systémem zabezpečení a splňuje podmínky platných norem ČR v souladu s projektem. Naměřené hodnoty se shodují s požadavky výrobce a jsou v limitu použití, které vymezuje provozní zapojení.

Vážná závada na bateriích opravena výměnnou za nové.

Funkční zkouška systému větrání provedena v plném rozsahu všech funkcí a pracuje / nepracuje v pořádku.**

Dále byla provedena kontrola mechaniky oken, ne však těsnost vůči povětrnostním vlivům.

** nehodící škrtněte


* v kolonce naměřené hodnoty by měly být zapsány skutečně změřené specifické hodnoty výrobku, které jsou pro funkci důležité. U pohonů proud, napájecí napětí (při rozdílu, nebo bateriích min. i max napětí), impedance tlačítek, napájení čidel a u ústředny vstupní i výstupní hodnoty, a vše vč. ověření funkce. Přesné údaje jsou v návodu k použití, nebo na druhé straně.

Předpokládané termín další prohlídky / revize:

12 / 2019

zapsáno dne: 21. prosinec 2018

Čitelné podpisy:


Richard PAUL
Erbenova 9a, 602 00 BRNO
mobil: +420 608 852 891
IČO: 488 72 997, DIČ: 7405293841

Richard Paul

**DOKLAD O PRAVIDELNÉ KONTROLE
PROVOZUSCHOPNOSTI SYSTÉMU VĚTRÁNÍ CHÚC**

dle § 7 odst.4 vyhl. MV č. 246/2001Sb.

číslo: 18Zak00094g

Revidoval:

Richard Paul

IČO: 48872997, DIČ: CZ7405293841

Erbenova 376/9a, 602 00 B R N O

tel./fax: +420 544 527 666

mobil: +420 608 852 891

Kontrolu provedl:

PAUL Richard

tel., mobil:

608 852 891

Objednatel:

firma:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČO:

000 98 892

(majitel a správce)

adresa:

I. P. Pavlova 185/6, 779 00, Olomouc - Nová Ulice

zastoupená:

Ing. Jan Kotzot, technikem BOZP, +420 724 066 128

poznámky:

Místo kontroly:

(objekt)

okna denního větrání schodiště - CHÚC typu B (větrání přetlakem)

SO02 - FN Olomouc-dětská klinika, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 OLOMOUC

Celkový soupis položek odvětrání požárního systému:

popis:	kód:	výrobní číslo/typ:	naměřené hodnoty*:	stav:
Pohony MICRO 02, 250/380mm, 230V=, 6ks	2700463	B10046890 0095, -0100	I _{otv.} =0,33A, I _{zav.} =0,44A; 227V	dobrý
1DNR-1 až 6DNR-1 blokační box FK9105	FK9105	-	sign. EPS O.K.	dobrý

Přechodové odpory v přípojovacích krabicích u ovládacích svorek k ústřednám do hodnoty 0,6R. Izolační odpor vedení 120M

Popis systému, jeho napojení na okolní systémy, zejména EPS:

Okna slouží pouze k dennímu větrání, jsou napájena chráněným zdrojem a při požáru je zajištěno jejich uzavření.

Ovládání uzavření proběhne bezprostředně po aktivaci od EPS a během aktivace je funkce denního větrání blokována.

Při kontrole byla ověřena plná kontrola provozuschopnosti, uzavírání povelom od EPS.

EPS i chráněný zdroj není součástí této kontroly a její funkce musí být samostatně protokolována.

Zjištěná závada, stav systému a další revize:

Systém byl po ověření všech funkcí NE - SHLEDÁN provozně schopným systémem zabezpečení a splňuje podmínky platných norem ČR v souladu s projektem. Naměřené hodnoty se shodují s požadavky výrobce a jsou v limitu použití, které vymezuje provozní zapojení.

Funkční zkouška systému větrání provedena v plném rozsahu všech funkcí a pracuje / nepracuje v pořádku.**

Dále byla provedena kontrola mechaniky oken, ne však těsnost vůči povětrnostním vlivům.

** nehodící škrtněte


* v kolonce naměřené hodnoty by měly být zapsány skutečně změřené specifické hodnoty výrobku, které jsou pro funkci důležité. U pohonů proud, napájecí napětí (při rozdílu, nebo bateriích min. i max napětí), impedance tlačítek, napájení čidel a u ústředn vstupní i výstupní hodnoty, a vše vč. ověření funkce. Přesné údaje jsou v návodu k použití, nebo na druhé straně.

Předpokládané termín další prohlídky / revize:

12 / 2019

zapsáno dne: 21. prosinec 2018

Čitelné podpisy:


Richard PAUL
Erbenova 9a, 602 00 BRNO
mobil: +420 608 852 891
IČO: 488 72 997, DIČ: 7405293841

Richard Paul