

Protokol o zkoušce dle ČSN EN 62353

a periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 65 a 68 zák.č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Organizace provádějící zkoušku: Prodispa s.r.o. Uličky 97/15, 798 02 Mostkovice IČ: 01678493, prodispa@seznam.cz, Tel.: 603 506 483		Zkouška před uvedením do provozu (referenční hodnota) ☐ Opakovaná zkouška ☒ Zkouška po opravě ☐	
Odpovědná organizace: FN Olomouc		Čís. Objednávky: DIS 1905018	
Přístroj: Stenlizer	Oddělení: střavování	Inventurní číslo: I016244-000	
Typ: HS 122A	Výrobní číslo: 890 338		
Výrobce: Chirana k.p.	Třída ochrany: I II Baterie		
Příložná část typu: O B BF CF	Připojení k síti: ¹⁾ PIE NSP DPS		
Příslušenství: ☒			
Zkouška: Měřicí zařízení:			Vyhovuje: Ano Ne
Vizuální kontrola:			☒ ☐
Měření:		Naměřená hodnota	
Odpor ochranného vodiče nebo vodiče PA		0,067	Ω
Unikající proud přístroje		0,095 + 0,075	mA
Proud unikající pacientem			mA
Izolační odpor		> 100	M Ω
Funkční zkouška (zkoušené parametry): Proud přístroje 10,52 A.			☒ ☐

Nedostatek/ Poznámky: _____

Celkové posouzení:

- ☒ Nebyly zjištěny bezpečnostní nebo funkční nedostatky.
- ☐ Přímé riziko není, zjištěné nedostatky mohou být v krátké době napraveny.
- ☐ Přístroj musí být stažen z provozu, dokud nebudou nedostatky napraveny.
- ☐ Přístroj nevyhovuje, doporučuje se – modifikace / výměna součástí / stažení z provozu.

Příští opakovaná zkouška je nutná do **12* 24*** měsíců nebo **1000*** cyklů.

Jméno: František Smečka

Datum / Podpis

- ¹⁾ PIE trvale instalovaný přístroj
NSP neodpojitelný síťový přívod
DPS odpojitelný síťový přívod

Samolepka o termínu příští zkoušky vylepena: ANO/NE ☒

* nehodící se škrtněte

Prodispa s.r.o.
Uličky 97/15, 798 02 Mostkovice
IČ: 01678493, DIČ: CZ01678493
Mob. 603 506 483

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Pracovní ústředí
telefon: 585 221 111, 585 442 002

20. 12. 2017

převzal