



PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A ÚDRŽBĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Číslo zakázky: PO3222226

Číslo: PUDR06441

Zhotovitel: AVAPS s.r.o. U Obalovny 488 IČO: 25650939 250 67 Klecany DIČ: CZ25650939 Česká republika Sz: Městský soud v Praze C 58133		Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 185/6 IČO: 00098892 77900 Olomouc DIČ: CZ00098892 Česká republika Sz:	
---	--	--	--

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 185/6 IČO: 00098892 77900 Olomouc DIČ: CZ00098892 Česká republika		Umístění: Fakultní nemocnice Olomouc - budova "Z" (LEK) I.P.Pavlova 185/6 Jan Kotzot 77900 Olomouc Tel: 724 066 128 Česká republika Email: jan.kotzot@fnol.cz	
---	--	--	--

Pravidelné kontroly jsou v ČR prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001Sb. § 7. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V SR jsou pravidelné kontroly prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008.

Pravidelná kontrola byla provedena dne: 08.11.2022

V čase od.....do.....,hod

Příští kontrola: 05/2023

Název položky	Výrobní číslo	Provozovna
ATRP - EI 30-C DP1 H2O (2 420 x 2 700 mm)	114054-01	lékárna

Výsledek kontroly (označit skutečný stav)*

1. Kontrola kompletnosti a celkového stavu uzávěru (poškození, korozie, nadměrné znečištění)			
☒ Bez závad	☐ Závada		
2. Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti ručním tlačítkem			
☒ Bez závad	☐ Závada		
3. Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti EPS (je-li instalována)			
☐ Bez závad	Datum poslední kontroly EPS	<i>zprava EPS</i>	☐ Závada
☒ Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti tavnou pojistkou			
☐ Bez závad	☐ Závada		
☒ Kontrola ručního pohybu uzávěru (pomocí řetězu nebo kliky)			
☐ Bez závad	☐ Závada		
6. Kontrola zkrápěcího zařízení pro zvýšení požární odolnosti požárních uzávěrů (JE-LI DODÁVKOU FIRMY AVAPS). Odečtení tlaku na kontrolním tlakoměru přírodního potrubí. Kontrola funkce elektroventilu (pokud je instalován). Vizuální kontrola zkrápěcích hlavíc.			
Skutečný naměřený tlak jeMPa	<i>Centra?</i>	Zkrápěcí zařízení jako celek	
☐ Vyhovuje (nad 0,3 MPa)	☐ Nevhovuje	☐ Bez závad	☐ Závada

*) pokud je zjištěna závada, která nejde odstranit ihned, je nutné ji popsat v poznámce na druhé straně listu !



PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A ÚDRŽBĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Číslo zakázky: PO3222226

Číslo: PUDR06441

Poznámky:

Upozornění I (vyhláška č.246/2001, §7- odst. 8 a §10 odst.2)

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede neprodleně opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení do provozu.

Prohlášení:

Potvrzuji, že jsme provedli kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce.

Výsledek Kontroly :

- ☒ Provedenou kontrolou bylo prokázáno že požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou provozuschopné a funkční. Nebyly zjištěny závady. ZAŘÍZENÍ JE SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.
- ☐ Byly zjištěny drobné závady neovlivňující funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (viz. zápis). Jsou uvedeny v poznámkách výše.
- ☐ Byly zjištěny vážné závady. Požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou nefunkční. Závady jsou uvedeny v poznámkách výše. ZAŘÍZENÍ NENÍ SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.

Termín odstranění závad : případné závady budou odstraněny na základě písemné objednávky adresované firmě AVAPS s.r.o. Termín odstranění bude dle závažnosti upřesněn telefonicky.

Za provozovatele :

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Bratřova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 544 217
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

příjmení - čitelně

podpis

Servisní technik AVAPS s.r.o.:



AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488,
250 67 Klecany
Tel.: 264 688 545
IČ: 25650939
DIČ: CZ 25650939

Pajer Jozef
Svoboda Jan
příjmení

podpis



Držitel osvědčení-OZO: Ing. arch. Filip Novotný - Z - OZO - 122/2016



PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A ÚDRŽBĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Číslo zakázky: PO3220811

Číslo: PUDR05455

Zhotovitel:

AVAPS s.r.o.

U Obalovny 488

250 67 Klecany

Česká republika

Sz: Městský soud v Praze C 58133

IČO: 25650939

DIČ: CZ25650939

Provozovatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

77900 Olomouc

Česká republika

Sz:

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

77900 Olomouc

Česká republika

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

Umístění:

Fakultní nemocnice Olomouc - budova "Z" (LEK)

I.P.Pavlova 185/6

77900 Olomouc

Česká republika

Jan Kotzot

Tel: 724 066 128

Email: jan.kotzot@fnol.cz

Pravidelné kontroly jsou v ČR prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001Sb. § 7. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V SR jsou pravidelné kontroly prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky č. 478/2008.

Pravidelná kontrola byla provedena dne: 10.05.2022

V čase od.....do.....,hod

Příští kontrola: 11/2022

Název položky	Výrobní číslo	Provozovna
ATRP - EI 30-C DP1 H2O (2 420 x 2 700 mm)	114054-01	lékárna

Výsledek kontroly (označit skutečný stav)*

1. Kontrola kompletnosti a celkového stavu uzávěru (poškození, koroze, nadměrné znečištění)			
☒ Bez závad	☐ Závada		
2. Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti ručním tlačítkem			
☒ Bez závad	☐ Závada		
3. Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti EPS (je-li instalována)			
☐ Bez závad	Datum poslední kontroly EPS	2práva EPS	☐ Závada
X Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti tavnou pojistkou			
☐ Bez závad	☐ Závada		
X Kontrola ručního pohybu uzávěru (pomocí řetězu nebo kliky)			
☐ Bez závad	☐ Závada		
6. Kontrola zkrápěcího zařízení pro zvýšení požární odolnosti požárních uzávěrů			
(JE-LI DODÁVKOU FIRMY AVAPS). Odečtení tlaku na kontrolním tlakoměru přívodního potrubí. Kontrola funkce elektroventilu			
(pokud je instalován). Vizualní kontrola zkrápěcích hlavíc.			
Skutečný naměřený tlak jeMPa		Zkrápěcí zařízení jako celek	
☐ Vyhovuje (nad 0,3 MPa)	☐ Nevhovuje	☐ Bez závad	☐ Závada

*) pokud je zjištěna závada, která nejde odstranit ihned, je nutné ji popsat v poznámce na druhé straně listu !



PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A ÚDRŽBĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Číslo zakázky: PO3220811

Číslo: PUDR05455

Poznámky:*Nutná výměna 2 ks. Akv. v řídicí jednotce.***Upozornění I (vyhláška č. 246/2001, §7- odst. 8 a §10 odst. 2)**

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede neprodleně opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení do provozu.

Prohlášení:

Potvrzuji, že jsme provedli kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce.

Výsledek kontroly:

- ☐ Provedenou kontrolou bylo prokázáno že požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou provozuschopné a funkční. Nebyly zjištěny závady. ZAŘÍZENÍ JE SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.
- ☒ Byly zjištěny drobné závady neovlivňující funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (viz. zápis). Jsou uvedeny v poznámkách výše.
- ☐ Byly zjištěny vážné závady. Požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou nefunkční. Závady jsou uvedeny v poznámkách výše. ZAŘÍZENÍ NENÍ SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.

Termín odstranění závad: případné závady budou odstraněny na základě písemné objednávky adresované firmě AVAPS s.r.o. Termín odstranění bude dle závažnosti upřesněn telefonicky.

Za provozovatele:

příjmení - čitelně
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 444 217
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č. 132/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů.
č. osvědčení Z-457/98

Držitel osvědčení-OZO: Ing. arch. Filip Novotný - Z - OZO - 122/2016

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 444 217
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

Servisní technik AVAPS s.r.o.:

Pajer Jozef
Svoboda Jan
příjmení



podpis

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Tel.: 284 688 545
IČ: 25650939
DIČ: CZ 25650939

