



HZSMX009670V

30.12.2022



Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje krajské ředitelství

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc - Povel

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 583 444 217
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

Č. j.: HSOL-5303-2/2022
Vyřizuje: por. Lubomír Huňka, DiS.
Tel.: 950 770 338
E-mail: lubomir.hunka@hzsol.cz
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

Adresát:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc - Nová Ulice

30.12.2022

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) Olomouckého kraje

Kontrolovaná osoba: Fakultní nemocnice Olomouc (IČO: 00098892)

Sídlo: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Místo kontroly: objekt Budova T - Ústav lékařské genetiky, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice (dále jen „budova“)

Kontrolovaná pracoviště nebo prostory (dále jen „kontrolované prostory“): prostory 3. nadzemního podlaží (dále jen „NP“) budovy

Povinná osoba:

Ing. Jan Kotzot - odborně způsobilá osoba v požární ochraně, číslo osvědčení Z-407/98 (dále jen „OZO“)

telefon: 724 066 128 / e-mail: jan.kotzot@fnol.cz

Kontrolující:

por. Lubomír Huňka, DiS. (OEČ: 250273) - kontrolující

Datum a čas fyzické kontroly: 9. 12. 2022 od 11:20 do 12:20 hod.

Tematická požární kontrola - předmět:

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů; konkrétní rozsah kontrolovaných povinností je uveden u jednotlivých kontrolních úkolů (bodů) uvedených v části I. tohoto protokolu.

Způsob zahájení kontroly:

Kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž bylo předložení služebního průkazu příslušníka HZS České republiky spolu s průkazem kontrolujícího statutárnímu orgánu kontrolované osoby, řediteli nemocnice prof. MUDr. Romanovi Havlíkovi, Ph.D., dne 9. 12. 2022 v 11:20 hod.

Použité zkratky:

BPN - bez zvýšeného požárního nebezpečí

ZPN - se zvýšeným požárním nebezpečím

VPN - s vysokým požárním nebezpečím

NÚC - nechráněná úniková cesta

CHÚC - chráněná úniková cesta

ČCHÚC - částečně chráněná úniková cesta

I.**KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ****Popis kontrolovaného objektu:**

Kontrola byla provedena v prostorách výše uvedeného areálu Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice. Ve zmiňovaném areálu se nachází 48 objektů. K případné evakuaci z prostor v budově lze využít více NÚC, chodeb v jednotlivých podlažích, které směřují do ČCHÚC, schodiště.

Kontrola byla provedena v níže specifikovaném objektu budova:

Základní popis: samostatně stojící, pětipodlažní, podsklepená

Požární úseky: je členěná do více požárních úseků

Nosné konstrukce: zdívo z pálených cihel

Obvodové konstrukce: zdívo z pálených cihel

Stropní konstrukce: klenby z pálených cihel se zásypem a dřevěné trámy s železobetonem a keramickými dutými stropními tvarovkami Hurdis

Střešní konstrukce: sedlová střecha s dřevěným krovem, dřevěné desky, plechová krytina

Požárně dělící konstrukce: zdívo z pálených cihel, zařízení pro omezení šíření požáru

Rok výstavby: dvacátá léta dvacátého století výstavba, 2011 komplexní rekonstrukce

Budova je objektem a zařízením zdravotnických provozů.

V prostorách 1. podzemního podlaží (dále jen „PP“) budovy se nachází laboratoř ústavu lékařské genetiky GEN, sklady zdravotnických prostředků, spisovna, zasedací místnost, posluchárna, sociální zázemí s šatnami zdravotnického personálu a technické zázemí s rozvodnou elektrického proudu nízkého napětí, výměníkovou stanicí tepla a strojovnou vzduchotechniky. V prostorách 1. NP budovy se nachází ambulantní trakt ústavu lékařské genetiky GEN s čekárnami pro pacienty, ambulantními vyšetřovnými mamografie RTG a dětskou ambulancí PSY a hygienické zázemí. V prostorách 2. NP budovy se nachází ambulantní trakt ústavu lékařské genetiky GEN s příjmem ambulantních pacientů, čekárnami pro pacienty, ambulantními vyšetřovnými a pracovnými lékařů, administrativní provoz s kanceláři a hygienické zázemí. V prostorách 3. NP budovy se nachází laboratorní trakt ústavu lékařské genetiky GEN, administrativní provoz s kanceláři a hygienické zázemí. V prostorách 4. NP budovy se nachází 2 pracovny zdravotnického personálu, zasedací místnost, 2 posluchárny, denní místnost, úklidová místnost, hygienické zázemí a technické zázemí se 2 strojovny vzduchotechniky.

Popis kontrolované činnosti:

Poskytování ambulantní zdravotní péče pacientům s genetickým onemocněním.

POŽÁRNÍ KNIHA

ZPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 37 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 37 vyhlášky o požární prevenci

1. Zřízení požární knihy - bez nedostatků.
Byla předložena dokumentace „POŽÁRNÍ KNIHA“ zřízená 17. 6. 1998 pro preventivní úsek ústav lékařské genetiky GEN a vedená OZO.
2. Vedení záznamů dle § 37 vyhlášky o požární prevenci - bez nedostatků.
Záznamy: 14. 6. 2022 o pravidelné kontrole dodržování předpisů o požární ochraně a o kontrole a aktualizaci dokumentace požární ochrany provedené OZO.

POŽÁRNÍ ŘÁD

ZPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 31 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 31 vyhlášky o požární prevenci

3. Zpracování požárních řádů - bez nedostatků.
Byla předložena dokumentace „POŽÁRNÍ ŘÁD, Dokument č. Fm-K003-POZRAD-010-28“ ze dne 8. 6. 2022 zpracovaná OZO a schválená statutárním orgánem kontrolované osoby, ředitelem nemocnice prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. (dále jen „SO“).
4. Náležitosti požárních řádů - bez nedostatků.
5. Přílohy požárních řádů - bez nedostatků.
6. Náležitosti pokynů pro činnost preventivní požární hlídky - bez nedostatků.
7. Zveřejnění požárních řádů na viditelných a trvale přístupných místech - bez nedostatků.
Dokumentace byla zveřejněná na stěnách v prostorách chodeb v 1. PP a v 1. až ve 4. NP budovy na dobře viditelných a trvale přístupných místech.

DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY - ZPŮSOB VEDENÍ

ZPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 40 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 40 vyhlášky o požární prevenci

8. Odborná způsobilost zpracovatele dokumentace požární ochrany - bez nedostatků.
Dokumentaci požární ochrany uvedenou v tomto protokolu v oddílu I. Kontrolní zjištění v bodu 3. zpracoval OZO.
9. Náležitosti dle § 40 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci - bez nedostatků.
10. Schválení dokumentace požární ochrany - bez nedostatků.
Dokumentaci požární ochrany uvedenou v tomto protokolu v oddílu I. Kontrolní zjištění v bodu 3. schválil SO.
11. Provádění kontrol dokumentace požární ochrany - bez nedostatků.
Provádění kontrol dokumentace požární ochrany bylo prokazatelným způsobem doloženo záznamem v požární knize, který je uvedený v tomto protokolu v oddílu I. Kontrolní zjištění v bodu 2.
12. Aktuálnost údajů obsažených v dokumentaci - bez nedostatků.
13. Dostupnost dokumentace - bez nedostatků.
14. Poskytování dokladů, dokumentace a informací dle § 5 zákona o požární ochraně - bez nedostatků.

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

BPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

15. Roční kontrola provozuschopnosti - bez nedostatků.
Byl předložen doklad „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, Požární ucpávky“ o kontrole provozuschopnosti 99 požárních ucpávek instalovaných v prostorách budovy. 7. 6. 2022 provedl OZO.
16. Odstraňování případných závad zjištěných při kontrolách provozuschopnosti - bez nedostatků.
17. Vyznačení nefunkčního zařízení a stanovení náhradních organizačních a technických opatření v případě závad - bez nedostatků.
18. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti - bez nedostatků.

II.

LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků se nestanoví.

III.

POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Kontrola byla na místě ukončena dne 9. 12. 2022 ve 12:20 hod. podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (poslední kontrolní úkon).

IV.

POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, krajské ředitelství, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc - Povel nebo elektronicky do datové schránky: uf1aa6d.

Protokol byl vyhotoven dne 14. 12. 2022.

Za HZS Olomouckého kraje:

por. Lubomír Huňka, DiS.
kontrolující
úřední osoba

Rozdělovník:

1. HZS Olomouckého kraje
2. Fakultní nemocnice Olomouc