

DOKLAD O FUNKČNÍ ZKOUŠCE ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS PŘI PROVOZU

(Dle vyhlášky MC ČR 246/2001 Sb. § 7, hl 4 a ČSN 34 2710 článků souvisejících)

Provozovatel	:	Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa	:	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo	-	0009 8892
EPS je umístěna v objektu	:	Budova WZ – Energoblok v areálu FN Olomouc
Adresa	:	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Dle smlouvy číslo	:	140607-17024-SS17010

1. Soupis provedených prací.

Změření, odzkoušení, v případě potřeby vyčištění hlásičů, detektorů, změření a kontrola nastavení detekčních ústředn na hodnoty předepsané výrobcem, odzkoušení ovládacích výstupů a signalizačních prvků, kontrola akumulátorů, kontrola zařízení jako celku.

2. Kontrolované zařízení

Systém (verze ústředny 3.10.003)
EPS IQ8 Control M
Ústředna umístěna v m...č. A_WZ201020

3. Prohlášení

Já/my zde podepsaní prohlašujeme, že zařízení – systém ESSER EPS IQ8 Control M ve výše uvedeném objektu byl zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požární bezpečnostní zařízení dle schváleného projektu. Při provádění bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, normativními požadavky a technickými předpisy výrobce a zejména § 7,8 a 10 vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.

4. Termíny zkoušek a kontrol dle provozní knihy EPS a vyhlášky č.246/2001 Sb:

Termín příští kontroly provozuschopnosti : 10 / 2018
Termín příští zkoušky činnosti: 04 / 2019

5. Zjištěné závady

Bez závad

6. Výsledek funkční zkoušky.

Servis dnešním dnem ukončil funkční zkoušku zařízení EPS v plném rozsahu dle projektové dokumentace. Zkontrolované zařízení bylo shledáno způsobilým plnit svoji funkci v souladu s vyhl. MV ČR č. 246 /2001 Sb a normy související, mimo takových závad, které jsou uvedeny v bodě č. 5 .

Zařízení je provozuschopné.

Kontrola provedena dne 30.4.2018
Kontrolu provedli : Milan Malý, Jan Filip

V Brně dne 30.4.2018

Za Perfected s.r.o: František Galle



DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS PŘI PROVOZU

(Dle vyhlášky MC ČR 246/2001 Sb. § 7, hl 4 a ČSN 34 2710 článků souvisejících)

Provozovatel	:	Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa	:	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo	:	0009 8892
EPS je umístěna v objektu	:	Budova WZ – Energoblok v areálu FN Olomouc
Adresa	:	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Dle smlouvy číslo	:	140607-17024-SS17010

1. Soupis provedených prací.

Změření, odzkoušení, v případě potřeby vyčištění hlásičů, detektorů, změření a kontrola nastavení detekčních ústředn na hodnoty předepsané výrobcem, odzkoušení ovládacích výstupů a signalizačních prvků, kontrola akumulátorů, kontrola zařízení jako celku.

2. Kontrolované zařízení

Systém (verze ústředny 3.10.003)
EPS IQ8 Control M
Ústředna umístěna v m...č. A_WZ201020

3. Prohlášení

Já/my zde podepsaní prohlašujeme, že zařízení – systém ESSER EPS IQ8 Control M ve výše uvedeném objektu byl zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení dle schváleného projektu. Při provádění bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, normativními požadavky a technickými předpisy výrobce a zejména § 7,8 a 10 vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.

4. Termíny zkoušek a kontrol dle provozní knihy EPS a vyhlášky č.246/2001 Sb:

Termín příští kontroly provozuschopnosti : 10 / 2019
Termín příští zkoušky činnosti: 04 / 2010

5. Zjištěné závady

Bez závad

6. Výsledek kontroly provozuschopnosti.

Servis dnešním dnem ukončil kontrolu provozuschopnosti zařízení EPS v plném rozsahu dle projektové dokumentace a výchozí kontroly provozuschopnosti. Zkontrolované zařízení bylo shledáno způsobilým plnit svoji funkci v souladu s vyhl. MV ČR č. 246 /2001 Sb a normy související, mimo takových závad, které jsou uvedeny v bodě č. 5 .

Zařízení je provozuschopné.

Kontrola provedena dne 12.10.2018
Kontrolu provedli : Milan Malý, Jan Filip

V Brně dne 31.10.2018

Za Perfected s.r.o: František Galle

