

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

Krajské ředitelství a ÚO Olomouc
Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc

Ing. Jan Kotzot
Specialista BOZP a PO

Č.j.: HSOL-1003-3/2019

Olomouc: 21. 02. 2019

Počet listů: 4

Přílohy: 0

Rozdělovník: ad) fakult. R^u
1) BOZP a PO

PROTOKOL

o **tematické kontrole** (dále jen „kontrola“) provedené Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje jakožto kontrolním orgánem dne 21. 02. 2019 na základě ust. § 26 odst. 2 písm. b), ust. § 31 odst. 1 písm. a) a ust. § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), podle ust. § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a podle ust. § 1 odst. 1 a ust. § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolovaná osoba:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ: 00098892

Sídlo: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Telefon: 588 443 151, 724 596 494

Kontrolující:

por. Lubomír Huňka, DiS., OEČ: 250 273 - kontrolující, telefon: 950 770 338, e-mail:

lubomir.hunka@hcsol.cz

Povinná osoba:

Ing. Jan Kotzot, specialista BOZP a PO

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu jednotlivých bodů uvedených v části kontrolní zjištění tohoto protokolu.

Kontrola byla provedena v prostorách objektu (dále jen "kontrolovaný objekt"):**Budova XR - Nádraží potrubní pošty**, na adrese: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo doručení oznámení o zahájení tematické kontroly č.j.: HSOL-1003-1/2019, které bylo kontrolované osobě doručeno dne 18. 02. 2019.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo ukončení kontroly na místě a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 21. 02. 2019 ve 12:30 hodin.

I.**Kontrolní zjištění**

Kontrolou níže uvedených písemných dokumentů a dokladů, fyzickou kontrolou provedenou v kontrolovaném objektu a jednáním s povinnou osobou, která se zúčastnila kontroly, bylo zjištěno následující:

Bližší specifikace kontrolovaného objektu:

Kontrola byla provedena v prostorách výše uvedeného areálu Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice. Ve zmiňovaném areálu se nachází 50 objektů. Kontrola byla

provedena v níže specifikovaném objektu Budova XR - Nádraží potrubní pošty (dále jen „budova“).

Základní popis	Samostatně stojící, dvoupodlažní, podsklepená.
Požární úseky	Je členěna do více požárních úseků.
Nosné konstrukce	Železobetonová konstrukce.
Obvodové konstrukce	Železobetonové stěny.
Stropní konstrukce	Železobetonová stropní konstrukce.
Konstrukce střechy	Železobetonová stropní konstrukce, termoizolace, hydroizolace, zatravnění.
Požárně dělící konstrukce	Železobetonové stěny, zařízení pro omezení šíření požáru.
Rok výstavby	2017.

V objektu jsou kontrolovanou osobou provozovány činnosti:

V prostorách 1. podzemního podlaží (dále jen „PP“) budovy se nachází technologická část potrubní pošty, teplovodní kanály s pneumatickými potrubními rozvody potrubní pošty a kancelář technika potrubní pošty. V prostorách 1. nadzemního podlaží (dále jen „NP“) budovy se nachází technologická část potrubní pošty, kancelář techniků potrubní pošty, místnost digitální telefonní ústředny, místnost hlavního rozvaděče digitální telefonní ústředny, příruční sklad materiálu pro údržbu a opravy, místnost ústředny elektrické požární signalizace, vodoměrná místnost a sociální a hygienické zázemí.

Kontrola byla provedena v prostorách centrály (nádraží) potrubní pošty v 1. PP a v 1. NP budovy (dále jen „kontrolované prostory“), kde jsou kontrolovanou osobou provozovány činnosti pneumatická přeprava zdravotní dokumentace, vzorků, biologického materiálu a drobných zdravotnických pomůcek mezi jednotlivými budovami v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Plnění povinností na úseku požární ochrany pro kontrolovanou osobu zajišťuje:

Ing. Jan Kotzot, odborně způsobilá osoba ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně, osvědčení o odborné způsobilosti s č. v katalogu Z-407/98 vydané v Praze dne 14.05.1998 Ministerstvem vnitra - Vrchním požárním radou České republiky (dále jen „OZO“).

Oldřej Gargel, preventista požární ochrany (dále jen „PPO“).

Byla předložena dokumentace „Směrnice č. Sm-K003 - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, Příloha č. 2 Sm-K003-2 - Protokol o začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí“ ze dne 26.03.2018 zpracovaná OZO, která obsahuje:

Označení činnosti	Technický provoz pro zajištění řádného nepřetržitého chodu klinik, ústavů a oddělení nemocnice: Pneumatická přeprava zásilek.
Místo činnosti	Prostory centrály (nádraží) potrubní pošty v 1. PP a v 1. NP v objektu Budova XR - Nádraží potrubní pošty v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc - Nová Ulice.
Údaje o činnosti	Pneumatická přeprava zdravotní dokumentace, vzorků, biologického materiálu a drobných zdravotnických pomůcek mezi jednotlivými budovami v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.
Přiřazení charakteristik	Činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Složité podmínky pro zásah ve smyslu ust. § 18 písm. a) vyhlášky o požární prevenci: Činnosti jsou provozovány v dispozičně složitém a nepřehledném objektu, v němž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob. Činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Složité podmínky pro zásah ve smyslu ust. § 18 písm. b) vyhlášky o požární prevenci: Činnosti jsou provozovány v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (kabelové kanály a mosty).

Začleněna dle	§ 4 odst. 2 písm. j) zákona o požární ochraně.
---------------	--

- A. **Dokumentace požární ochrany** (§ 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 27 až § 40 vyhlášky o požární prevenci)

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím:

- Náležitosti dokumentace o začlenění podle § 28 vyhlášky o požární prevenci.**
Dokumentace „Směrnice č. Sm-K003 - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, Příloha č. 2 Sm-K003-2 - Protokol o začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí“ ze dne 26.03.2018 zpracovaná OZO. Bez nedostatků.
- Ověření správnosti způsobu začlenění do kategorie činností.**
Fyzickou kontrolou, která byla provedena v kontrolovaných prostorách, nebylo zjištěno provozování žádné další činnosti vykazující charakteristiky uvedené v ust. § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně. Bez nedostatků.
- Poskytnutí dokladů pro ověření správnosti začlenění.**
Bez nedostatků.

Požární řád:

- Úprava zásad zabezpečování požární ochrany na pracovištích požárními řády.**
Nebyl předložen požární řád a požadavky na obsah tohoto druhu dokumentace požární ochrany nebyly zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené kontrolovanou osobou. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 31 vyhlášky o požární prevenci.
- Náležitosti požárních řádů podle § 31 vyhlášky o požární prevenci.**
Nebylo kontrolováno (bod A. 4. tohoto protokolu).
- Přílohy požárních řádů podle § 31 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.**
Nebylo kontrolováno (bod A. 4. tohoto protokolu).
- Náležitosti pokynů pro činnost preventivních požárních hlídek podle § 31 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.**
Nebylo kontrolováno (bod A. 4. tohoto protokolu).
- Zveřejnění požárních řádů na viditelných a trvale přístupných místech.**
Nebylo kontrolováno (bod A. 4. tohoto protokolu).

Požární poplachové směrnice:

- Vymezení činností zaměstnanců při vzniku požáru požárními poplachovými směrnicemi.**
Dokumentace „Směrnice č. Sm-K003, Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, Dokument č. Fm-K003-PPS-001, Požární poplachová směrnice“ ze dne 28.04.2015 zpracovaná OZO. Bez nedostatků.
- Náležitosti požárních poplachových směrnic podle § 32 vyhlášky o požární prevenci.**
Bez nedostatků.
- Ověření účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích formou cvičného požárního poplachu.**
Bez nedostatků.
- Zveřejnění požárních poplachových směrnic na viditelných a trvale přístupných místech.**

✓ Bez nedostatků.

Požární kniha:

13. **Zřízení požární knihy.**

Dokumentace „Požární kniha“ zřízená 01.03.2018 pro preventivní úsek potrubní pošta a vedená OZO. Bez nedostatků.

14. **Vedení záznamů o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany dle § 37 vyhlášky o požární prevenci.**

✓ Bez nedostatků.

Dokumentace požární ochrany - způsob vedení podle § 40 vyhlášky o požární prevenci:

15. **Odborná způsobilost zpracovatele dokumentace požární ochrany.**

✓ Bez nedostatků.

16. **Náležitosti dokumentace požární ochrany dle § 40 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci.**

✓ Bez nedostatků.

17. **Schválení dokumentace požární ochrany.**

✓ Bez nedostatků.

18. **Provádění kontrol dokumentace požární ochrany.**

✓ Bez nedostatků.

19. **Aktuálnost údajů obsažených v dokumentaci požární ochrany.**

✓ Bez nedostatků.

20. **Dostupnost dokumentace požární ochrany.**

✓ Bez nedostatků.

B. Další Dokumentace požární ochrany (§ 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 27 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci)

Dokumentace:

21. **Kolaudační rozhodnutí resp. kolaudační souhlas.**

Doklad „Kolaudační souhlas“ pro projekt „Fakultní nemocnice Olomouc - Centrála a rozvody potrubní pošty“ vydaný 15.11.2017 pod č. j. SMOL/259435/2017/OS/PS/Fil Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, oddělením pozemních staveb. Bez nedostatků.

Závěrem lze konstatovat, že stavba je užívána v souladu s předloženým kolaudačním souhlasem.

22. **Požárně bezpečnostní řešení.**

Dokumentace „Požárně bezpečnostní řešení stavby“ (dále jen „PBŘ“) pro projekt „Potrubní pošta pro Fakultní nemocnici Olomouc, SO 01 Centrála potrubní pošty“ zpracovaná v září 2016 Ing. Jaromírem Dejlem. Bez nedostatků.

23. **Dodržování technických podmínek při užívání stavby dle požárně bezpečnostního řešení (např. skladovací výška, druh skladovaného materiálu apod.).**

✓ Bez nedostatků.

Elektrická zařízení:

24. **Zajištění požární bezpečnosti při provozu elektroinstalace (předložení dokladů o revizích).**

Doklad „Zpráva o revizi elektrického zařízení, Číslo: 19.017 / Mimořádná“ o mimořádné revizi elektroinstalace budovy. 16.01.2019 provedl revizní technik Arnošt Hlavinka. Bez nedostatků.

25. **Platnost revizí (dodržování lhůt revizí).**
Lhůta: 3 roky. Bez nedostatků.
26. **Odstraňování závad zjištěných při revizích.**
Nebyl předložen platný doklad o odstranění závady uvedené revizním technikem v dokladu s názvem „ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ, Číslo: 19.017 / MIMOŘÁDNÁ“, čímž nebylo prokazatelným způsobem doloženo zajištění požární bezpečnosti při provozu technického zařízení, elektroinstalace budovy. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v ust. § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 27 odst. 2 a § 38 vyhlášky o požární prevenci.
27. **Zajištění požární bezpečnosti při provozu zařízení pro ochranu před bleskem (předložení dokladů o revizích).**
Budova není vybavena bleskosvodnými soustavami. Nebylo kontrolováno.
28. **Platnost revizí (dodržování lhůt revizí).**
Nebylo kontrolováno (bod B. 27. tohoto protokolu).
29. **Odstraňování závad zjištěných při revizích.**
Nebylo kontrolováno (bod B. 27. tohoto protokolu).

C. **Další kontrolované skutečnosti** (§ 5 odst. 1 písm. a) a e) zákona o požární ochraně, § 2, § 3, § 7, § 8, § 9, § 12 a § 13 vyhlášky o požární prevenci)

Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně:

30. **Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek.**
Bez nedostatků.
31. **Doložení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách.**
Bez nedostatků.
32. **Náležitosti záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách.**
Bez nedostatků.
33. **Odborná způsobilost osob provádějících preventivní požární prohlídky.**
Bez nedostatků.
34. **Dodržování lhůt pro provádění preventivních požárních prohlídek podle § 13 vyhlášky o požární prevenci a na základě podmínek požární bezpečnosti.**
Bez nedostatků.

Hasicí přístroje (dále jen „HP“):

35. **Kontrola provozuschopnosti HP (doklady o kontrolách provozuschopnosti, kontrolní štítky a plomby spouštěcích armatur).**
Doklad „Doklad o kontrole hasicích přístrojů“ o kontrole provozuschopnosti a o údržbě 10 HP. 23.07.2018 provedl revizní technik David Mocňák. Bez nedostatků.
Kontrolní štítky a plomby spouštěcích armatur 2 kontrolovaných HP v pořádku. Bez nedostatků.
36. **Náležitosti dokladů o kontrolách provozuschopnosti HP podle § 7 vyhlášky o požární prevenci.**
Bez nedostatků.
37. **Umístění HP na viditelných a přístupných místech.**
Bez nedostatků.
38. **Zavěšení nebo zajištění HP proti pádu.**
Bez nedostatků.
39. **Kontrola počtu, druhů a způsobu rozmístění HP na pracovištích.**
V souladu s požadavky uvedenými v PBŘ (bod B. 22. tohoto protokolu) byly prostory a zařízení v požárním úseku P1.01/N1 (strojovna potrubní pošty a kancelář technika) v 1. PP budovy vybaveny 2 HP typu 6Pi ReAl ST/EN 3 s náplněmi 6 kg hasicího prášku a s hasicími schopnostmi

Elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“):

40. Vedení provozní knihy EPS.

Dokumentace „PROVOZNÍ KNIHA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE“ zřízená 29.10.2016 pro provoz EPS. Bez nedostatků.

41. Zkoušky činnosti EPS při provozu u ústředny a doplňujících zařízení (záznamy o měsíčních zkouškách činnosti EPS při provozu).

Záznam ve výše uvedené dokumentaci ze dne 14.02.2019 o zkoušce činnosti EPS při provozu u ústředny a doplňujících zařízení. Zkoušku provedl OZO, osoba pověřená údržbou EPS. Bez nedostatků.

42. Zkoušky činnosti EPS při provozu u samočinných hlásičů požáru a zařízení, která EPS ovládá (záznamy o půlročních zkouškách činnosti EPS při provozu).

Doklad „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle § 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci“ o zkoušce činnosti EPS při provozu u samočinných hlásičů požáru a zařízení, která EPS ovládá. 16.10.2018 provedl revizní technik Lukáš Dopita. Bez nedostatků.

43. Kontrola provozuschopnosti EPS (doklady o kontrolách provozuschopnosti).

Doklad „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle § 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci“ o kontrole provozuschopnosti EPS. 26.04.2018 provedl revizní technik Lukáš Dopita. Bez nedostatků.

44. Náležitosti dokladů o kontrolách provozuschopnosti EPS podle § 7 vyhlášky o požární prevenci.

Bez nedostatků.

45. Odstraňování případných závad zjištěných při zkouškách činnosti EPS při provozu a kontrolách provozuschopnosti EPS.

Zařízení je bez závad. Bez nedostatků.

Požární dveře a jejich funkční vybavení (dále jen „PD“):

46. Kontrola provozuschopnosti PD (doklady o kontrolách provozuschopnosti).

Doklad „Protokol o kontrole provozuschopnosti PBZ“ o kontrole provozuschopnosti 8 PD. 11.10.2018 provedl OZO. Bez nedostatků.

47. Náležitosti dokladů o kontrolách provozuschopnosti PD podle § 7 vyhlášky o požární prevenci.

Bez nedostatků.

48. Odstraňování případných závad zjištěných při kontrolách provozuschopnosti PD.

Zařízení je bez závad. Bez nedostatků.

49. Vyznačení nefunkčního zařízení a stanovení náhradních organizačních a technických opatření v případě závad.

Zařízení je funkční. Bez nedostatků.

Požární přepážky a požární ucpávky (dále jen „PP“ a „PU“):

50. Kontrola provozuschopnosti PP a PU (doklady o kontrolách provozuschopnosti).

Doklad „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vyhl. 246/2001Sb.“ o kontrole provozuschopnosti PU. V srpnu 2018 provedl revizní technik Jan Němeček. Bez nedostatků.

51. Náležitosti dokladů o kontrolách provozuschopnosti PP a PU podle § 7 vyhlášky o požární prevenci.

Bez nedostatků.

52. Odstraňování případných závad zjištěných při kontrolách provozuschopnosti PP a PU.

Zařízení je bez závad. Bez nedostatků.

53. **Vyznačení nefunkčního zařízení a stanovení náhradních organizačních a technických opatření v případě závad.**
Zařízení je funkční. Bez nedostatků.

Nouzové osvětlení (dále jen „NO“):

54. **Kontrola provozuschopnosti NO (doklady o kontrolách provozuschopnosti).**
Doklad „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, Nouzové osvětlení“ o kontrole provozuschopnosti 12 svítidel NO. 12.09.2018 provedl revizní technik Radomír Růžička. Bez nedostatků.
55. **Náležitosti dokladů o kontrolách provozuschopnosti NO podle § 7 vyhlášky o požární prevenci.**
Bez nedostatků.
56. **Odstraňování případných závad zjištěných při kontrolách provozuschopnosti NO.**
Zařízení je bez závad. Bez nedostatků.
57. **Vyznačení nefunkčního zařízení a stanovení náhradních organizačních a technických opatření v případě závad.**
Zařízení je funkční. Bez nedostatků.

D. Fyzická kontrola (§ 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona o požární ochraně, § 11 vyhlášky o požární prevenci)

58. **Kontrola označení čísla tísňového volání.**
V prostorách kanceláře techniků v 1. NP budovy byly na stěně zveřejněny požární poplachové směrnice (bod A. 9. tohoto protokolu). Bez nedostatků.
59. **Zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům.**
Bez nedostatků.
60. **Volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením, jsou-li zřízena.**
Bez nedostatků.
61. **Označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.**
Bez nedostatků.
62. **Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniku osob.**
V kontrolovaných prostorách byly označeny nouzové (únikové) východy a směry úniku osob. Bez nedostatků.
63. **Využívání chráněných únikových cest způsobem nezvyšujícím jejich požární riziko, jsou-li zřízeny chráněné únikové cesty.**
V prostorách budovy nejsou zřízeny chráněné únikové cesty. Nebylo kontrolováno.
64. **Průchodnost komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest.**
Bez nedostatků.
65. **Volná průchodnost dveří na únikových cestách.**
Bez nedostatků.
66. **Kontrola úplného otevření dveří v nechráněných únikových cestách.**
Bez nedostatků.

II.

Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků podle ust. § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna podat kontrolnímu orgánu vykonávajícímu státní požární dozor, a to Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, do 15. 04. 2019 na adresu uvedenou v záhlaví tohoto protokolu nebo do datové schránky.

III.

Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle ust. § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na adresu uvedenou v záhlaví tohoto protokolu nebo do datové schránky.

por. Lubomír Huňka, DiS.
komisař - kontrolní činnost
oddělení kontrolní činnosti, stavební prevence a ZPP
opatřeno elektronickým podpisem

Rozdělovník:

1 x kontrolovaná osoba

1 x HZS Olomouckého kraje (ID datové schránky: ufiaa6d)