

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
TECHNICKÝ PRŮKAZ



OSSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA, ČÁST III.
TECHNICKÝ PRŮKAZ
ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

5M13521
14.12.2001
www.registertrace.vozidla.cz

e13*94/20*94/20*0175 atd.) příčemž se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost o max. 194 kg.

Vozidlo může být vybaveno oblymi nárazníky, pak platí:

*12: Celkové rozměry (mm) - délka: 5 189.

Vozidlo je schválené a v provedení podle úplné typové homologace (WVTA) č. e1*98/14*0067 a splňuje vyhl. MD č. 102/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků s výjimkami (S/odst.):

36/1 - vozidlo není vybaveno lapadí nečistot,

43/4 - u dvojsedla spolujezdci není operadlo seřiditelné,

63/4 - není kontrolka zelené barvy pro činnost předních světlometů do mlhy,

101/1 a 4 - nevyznačeny udaje - číslo typového schválení v ČR,

hmotnost nebrzděného přívěsu a rok výroby.

Vozidlo je vybaveno soustavou zvláštních světelných a zvukových výstražných zařízení
modré barvy od firmy Federal Signal, homol. MD ČR č. 1371.

V Olomouci 29.04.2013.



Podepis	sup	Podepis	sup
---------	-----	---------	-----

POUČENÍ

1. Osvedčení o registraci je věřejná karta.
2. Osvedčení o registraci musí být bezpečně uloženo. Ztráta nebo ztráta osvedčení o registraci je jen důkaz povolení neplatnosti čísla včetně příslušnému orgánu správy.
3. Zápis do osvedčení je možný až po provedení opravného činu.
4. Osvedčení o registraci se předává posluchárnám při osvedčení úkony ve vztahu k vozidlu na jeho místu.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

<i>06.02.2014</i>	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu
<i>06.02.2014</i>	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu
<i>06.02.2014</i>	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu	<i>Plat do</i> Technická prohlídka provedena dne 06.02.2014 číslo protokolu