

C 000159

I. INTERNA NEJVAZ
VSEK 300

PROTOKOL O PROVĚŘENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel: FN Olomouc

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r.o. provedl dle objednávky uživatele prověření stavu zdravotnického prostředku podle požadavků §52 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění, pokynů výrobce a souvisejících norem.

Zdravotnický prostředek: EKG CARDIOVIT AT-10

Výrobce: SCHILLER AG
Baar
Zürichsko

Výrobní číslo: 170.00784
Třída ZP: IIa
Třída ochrany ZP: ICF

Vizuální kontrola: Bez zjevného poškození

Funkční kontrola

Klávesnice:	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatický tisk:	<input checked="" type="checkbox"/>
Display:	<input checked="" type="checkbox"/>	Akumulátor:	<input checked="" type="checkbox"/> 100%
Tiskárna:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalibrace spirometru:	<input checked="" type="checkbox"/>
Posuv papíru:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola měření NIBP:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rychlost posuvu:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola měření SpO ₂ :	<input checked="" type="checkbox"/>
Linearita:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola měření CO ₂ :	<input checked="" type="checkbox"/>
EKG zesilovač:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola měření teploty:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kalibrační impuls:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Poznámka:

Příslušenství:

Bezpečnostní kontrola:

Měřený parametr:	Naměřená hodnota	Limit (podle dop. ČES 33 05 95)
odpor ochr. zemnicího vodiče	0,18 Ω	≤ 0,2 Ω
unikající proud síťová - přístupná část	0,06 mA	≤ 0,5 mA
unikající proud síťová - příložná část	0,006 mA	≤ 0,5 mA (B,BF), 0,05mA (CF)

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

Hodnocení: Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP: 7.11.2006

Kontrolu ZP provedl:
Kardio Line spol. s r. o.
Antonínská 5
602 00 BRNO

Datum kontroly: 7.11.2005

