

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**1200701**
Číslo protokolu*Název přístroje***Avantguard 1400 LI159AO***Výrobní číslo přístroje***HRP016449 ; 1020704***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***Ila***Umístění přístroje***Interní klinika JIP***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: **13/02/2007**Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

2**2008****DARTIN**
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel: 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ

INTERNÍ KLINIKA JIP

TECHNIK

PEVČO.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

120-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY **ZE DNE**

PO 866d

UVEDENÍ DO PROVOZU ☐ **MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA** ☐

ZÁRUČNÍ OPRAVA ☒ **PERIODICKÁ KONTROLA** ☒

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PRÉCHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
HXP0106449	LÚČKO AVANT 600R 1400 LI 15810	0,24 Ω	19,50 MΩ	0,10 mA	ANO
	(INT. 1020 304)	Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976680; 205014; 200314.

DRUH PRÁCE

PR. MONTÁŽE FCE, VADNÍ NÍTOVÝ KABEL, DEMONTÁŽ VADNÉHO KABELU, MONTÁŽ NOVÉHO, JINAK BEZ ZOVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO ☒ NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
1	453,-					1	292,-

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
A600 15	NÍTOVÝ KABEL	1	1806,5	1806,5,-	CEST. NÁKLADY	753,-
					VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	1806,5,-
					MĚŘ. IZ. STAVU	292,-
					PR. AVG	
PRÁCI PŘEVZAL		PRÁCI PROVEDL				
39 AKUTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ 301 Dr. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 013 interní klinika intenzivní péče ITI Dr. Ing. Jiří Lukl, CSc.		15.2.2007				
DATUM A JMÉNO		RAZÍTKO A PODPIS		DATUM		PODPIS TECHNIKA
						CELKEM V KČ (BEZ DPH)
						2851,50