



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : MEDELA basic 30
 Výrobce : MEDELA
 Zákazník : FN Olomouc, I. INT. JIP

Třída, kategorie : 2
 Výrobní číslo : 1129234
 D062 264-000

Prohlídka přístroje

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| Vizuální kontrola | ano | ne |
| Kabely a příslušenství | vyhovuje | nevyhovuje |
| Test funkce | vyhovuje | nevyhovuje |
| Zjištění závady | ano | ne |
| Popis závad | | |

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

| | Druh proudu : | Naměřeno: | Povoleno : | Jednotka : |
|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Měření unikajících proudů přímou metodou | Síťová-přístupná část | 0,00 | 1,00 I.tř., 0,50 II.tř | mA |
| | Síťová-příložná část | | 0,5 B,BF, 0,05 CF | mA |
| nepřímou m. | Přístupná-příložná část | | 5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib. | mA |
| Měření odporu ochranného vodiče | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,3 | Ohm |


Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 , ~~Metex ME 31, v.č. CI 215466~~
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 18.3.2008

Datum příští kontroly : 2009

Měření provedl : MURIC

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
 Mlýnská 42
 658 32 Brno

Muric