PŘÉPALNÉ SÍŤ

Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA C404 Třída, kategorie : I
Výrobce : CHIRANA Výrobní číslo : 89-798
Zákazník : FN OLOMOUC II INT. KLINIKA ENDOSKOPIE I 016370 – 000

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	ano	~~ne~~
Kabely a příslušenství	vyhovuje	~~nevyhovuje~~
Test funkce	vyhovuje	~~nevyhovuje~~
Zjištění závady	ano	ne
Popis závad		

Elektrická měření -
z hlediska ochrany před úrazem el. proudem dle ČES 33.03.95 : **vyhovuje** - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou metodou	Síťová-přístupná část	0,07	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	MA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	MA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		0,05	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č 976097
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 20.12 2007

Datum příští kontroly : 11/ 2008

Měření provedl : [illegible]

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno