

Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,  
658 32 Brno

I 017004 ludo

## Protokol servisní kontroly EZP dle z. 123/2000.

Typ : odsávačka C1704  
Výrobce : CHIRONAX  
Zákazník : FAK OLOMOUC III INT.

Třída, kategorie : 1  
Výrobní číslo : 93-059

### Prohlídka přístroje -

kontroluje se vizuelně stav krytů, popisu, spojek, těsnost a stav hadic, lahví, vnitřní znečištění, stav poj. nádoby-jištění, stav kabeláže apod.

**vyhovuje** - nevyhovuje

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem  
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

**vyhovuje** - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	0,06	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,02	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976 047 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466  
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít = 198-253 V, 50 Hz

### Zkouška funkce -

porovnání parametrů s PTD výrobce - výkon, hlučnost, ventil přísávání, zkouška všech ovl. prvků, apod.

**vyhovuje** - nevyhovuje

Zjištěné závady....., mají - nemají zásadní vliv

na stav EZP a doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZP :

**vyhovuje**

- Nevyhovuje

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce .

Prohlídku a měření vykonal dne : 6.6.2005

Další kontrola : 10/2006

**Chironax, spol. s r.o.**  
Servisní oddělení  
Mlýnská 42  
658 32 Brno

Technik: Ing. Jindřich Mareš  
L. Mareš  
Mareš