



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA *C404*
Výrobce : *Chironax*
Zákazník : FN OLOMOUC *III. ILMUWA 39A*

Třída, kategorie : *I*
Výrobní číslo : *90107*
I 016353 - 000

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~
Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~
Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~
Zjištění závady ano ~~ne~~
Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou metodou	Sít'ová-přístupná část	<i>0,12</i>	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	MA
	Sít'ová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	MA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		<i>0,14</i>	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č 976097

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : *12.12.2007*

Datum příští kontroly : *11/2008*

Měření provedl : *Wheř*

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno