



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA **CHD4**
Výrobce : **CHMANA**
Zákazník : FN OLOMOUC **III. ILLUMIA 394**

Třída, kategorie : **I**
Výrobní číslo : **90143**
I 016352 - 000

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~
Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~
Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~
Zjištění závady ano ~~(ne)~~
Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou metodou	Síťová-přístupná část	0,14	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	MA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	MA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		0,07	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č **976097**

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : **12.12. 2007**

Datum příští kontroly : **11/ 2008**

Měření provedl : **Wuot**

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno