

**PROTOKOL
O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY**

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

36531

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	✓	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	✓	Izolační odpor (Mohm) : <i>> 400 MΩ</i> Unikající proud (mA) : <i>0</i>
3	Po prvním zapnutí	✓	
4	Čidla velikosti stříkačky	✓	
5	Membránová tlačítka a displej	✓	
6	Výpadek napájení	✓	
7	Lineární přesnost	✓	
8	Okluze	✓	
9	Vyrovnění svorky pístku	✓	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodicího šroubu	✓	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	✓	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	✓	

Závěrečné hodnocení:

Přístroj je schopen bezpečného provozu

Podpis Technika : *Slav* **ASQA** a.s.

Datum provedení prohlídky: *15.7.2005*

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Doporučené datum následující periodické prohlídky: *15.7.2006*

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

adresa:
ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10