



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA MEJELA BASIC
 Výrobce : MEJELA
 Zákazník : FN OLOMOUČ, I. CHIR.

Třída, kategorie : 1
 Výrobní číslo : 41770
~~9207150~~
 017280

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~
 Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~
 Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~
 Zjištění závady ano ~~ne~~
 Popis závad NETESNÍ LÁHEV

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

| | Druh proudu : | Naměřeno: | Povoleno : | Jednotka : |
|--|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| Měření unikajících Proudů přímou metodou | Síťová-přístupná část | 0,05 | 1,00 I.tř. , 0,50 II.tř | MA |
| | Síťová-příložná část | | 0,5 B,BF, 0,05 CF | MA |
| Nepřímou m. | Přístupná-příložná část | | 5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib. | MA |
| Měření odporu ochranného vodiče | | 0,26 | 0,3 | Ohm |

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 ,
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 10.12. 2007

Datum příští kontroly : 11/ 2008

Měření provedl : Muric

Chironax, spol. s r.o.

 Servisní oddělení
 Mlýnská 42
 658 32 Brno

Muric