

D 303 257



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

**Protokol o preventivní prohlídce.**

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : CLASIO  
 Výrobce : MEDELA  
 Zákazník : FKV SUOMI  
 1 Chironax s.r.o. JIP

Třída, kategorie : 1  
 Výrobní číslo : 1078170

**Prohlídka přístroje**

Vizuální kontrola	<u>ano</u>	ne
Kabely a příslušenství	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Test funkce	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Zjištění závady	ano	<u>ne</u>
Popis závad		

**Elektrická měření -**

z hlediska ochrany před úrazem  
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou Metodou	Síťová-přístupná část	0,012	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu Ochranného vodiče		0,15	0,3	Ohm


Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 92047 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466  
 Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 28.11.06

Datum příští kontroly : 11/07

Měření provedl : WAST, HURIC

**Chironax, spol. s r.o.**  
 Servisní oddělení  
 Mlýnská 42  
 658 32 Brno

-----  
