

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČo: 633 06 743 DIČ CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

BTK – bezpečnostně.technická kontrola

Datum:06.03.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřičho přístroje: Revex profi

Výrobní číslo:7080136

Typ měřičho přístroje:RM 2050

Výrobní číslo:4030274

Typ měřičho přístroje:

Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče:

R_p (I_p = 200 mA).....0,152

Odpor ochranného vodiče:

R_p $\underline{U}_{\Delta}$ (I_p = 10 A).....0,13

Isolační odpor

R_{iso} (U_p= 500V).....100

Proud ochranným vodičem přímá metoda :

Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :

Dotykový proud přímá metoda:

Dotykový proud rozdílová metoda:

Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,096

Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí

s pomocným zdrojem:.....

Napájecí napětí:.....226

Napájecí proud:.....0,1

Příkon:.....

cos ϕ :.....

Revize provedena s výsledkem: Vyhověl


Bezpečnostně.technická kontrola provedena s výsledkem:

Vyhověl

Proveřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle
zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.

Stav přístroje:
Mechan.poškození:.....ne.....
Přívody:.....v pořádku.....
Stav krytů:.....dobře.....
Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Příští revize (kontrola):za rok



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik