

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1855

Zákazník	Fakultní nemocnice Olomouc
	I.P.Pavlova 6
	775 Olomouc IČO 00098892
	Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

Objednávka	číslo	DIS0702751
Ref. číslo	dodavatele	20070313
Periodická kontrola PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 28		☒
Ověření stavu PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 52		☒

Oxymetr pulzní	typ BCI 3301	výr. číslo 330032234
výrobce BCI-USA	roku vedení 1993	inv. číslo D027658-000
elektrobezp. baterie	třída PZT II b v provozu	NCH klin. JIP FN-14-20

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kontrola označení | ☒ | |
| 2. Kontrola dokumentace | ☒ | |
| 3. Kontrola vizuální | ☒ | |
| 4. Kontrola zdroje a baterií | ☒ | |
| 5. Kontrola nastavení a kalibrace | ☒ | |
| 6. Kontrola příslušenství | ☒ | |
| Model | Výrobní číslo | Stav% |
| kalibrační | | ☒ |

Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516
3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/min	
50+-2	80+-2	L	-	☒
85+-2	80+-2	-	-	☒
100-2	80+-2	H	-	☒
98+-2	35+-1	H	L	☒
98+-2	250+-5	H	H	☒
Alarmy				☐
Optická signalizace				☒
Zvuková signalizace				☐

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
Vyměnit vadné - víčko baterií a sensor SpO2

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák. 346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 18.12.2008 Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

14.12.2007 Ivo Augsten

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

PO 1