

Martin Bičičtš -BIČELŠ, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA

Typ Rapido stůl zákrokový	Výrobní číslo : 0213/0140078	Uživatel: FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 OLOMOUC
	inv.č. IO21320-000 ID:	Oddělení: neurochir. kl. operační sál

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Dle ČSN EN 738-1, EN 837-1

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Vnější vzhled			OK
Značení			OK
Externí ovladač			-
Inter. ovladač			-
Zvukový signál			-
Optický signál			-
Pohyblivé části, čepy, dorazy			OK
Hydraulika - mechanika			OK
Těsnost			OK
Elektromotor			-
Záložní akumulátor			-
CPR ovladače			OK
Kolečka-ovladatelnost, aretace			OK
Funkce brzd			OK
Aretační prvky			OK
Dokumentace			-

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. XXX	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : XXX Ohmů	Unikající proud : XXX mA
--------------------	---	-----------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

ANO

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52.zákona č.123/2000 Sb.v platném znění

Datum příští kontroly: 3 2009	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 21.3.2007 Podpis: 	Přístroj předán: Datum:  Podpis: 
--------------------------------------	--	---