

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**5220601**
Číslo protokolu*Název přístroje***Total Care***Výrobní číslo přístroje***D302AM6121***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***I b***Umístění přístroje***ARO***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 21/09/2006Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
9	2007

DARTIN
s.r.o.V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 211 470 361
IČ: 40763781 DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

*Fakultní nemocnice
OLOMOUČ - PRO
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc*

TECHNIK

PEJČ O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

522-06

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU ☐ **MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA**

ZÁRUČNÍ OPRAVA ☒ **PERIODICKÁ KONTROLA**

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
2302 AM 6121	TOTAL CARE PROF 005 409	0,07 Ω	15,58 MΩ	0,17 mA	ANO
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976696, 205011, 200314.

DRUH PRÁCE

*TC: PK, KONTROLA FCE, NEFUNKČNÍ ZVEŘENÍ KOLEN, DEMONTÁŽ ŘÍDÍCÍ
HYDRAULIKY, VÝMĚNA VADNÉ ČÁSTI ZA NOVOU, KOMPLETACE, DIAGNOSTIK.
TEST, ~~DEZ~~ TAVAD, VADNÝ SÍŤOVÝ KABEL - DEMONTÁŽ VADNÉHO, MONTÁŽ
NOVÉHO, KOMPLETACE, F. LKOUŠKA, ~~DEZ~~ TAVAD, VADNÁ ZALOŽENÍ DOTYK, VADNÝ
PÍST ČÁSTI KOLEN - HYDRAULIKA - TROVIZORNĚ OPRAVENO*

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO ☐ NE

* NEHODÍ SE SKRŤNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
<i>3</i>	<i>709,-</i>					<i>1</i>	<i>—</i>

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
<i>4713601</i>	<i>SÍŤ. KABEL</i>	<i>1</i>	<i>1895,-</i>	<i>1895,-</i>	CEST. NÁKLADY	<i>2 112,-</i>
<i>4713610</i>	<i>PÍST</i>	<i>1</i>	<i>1050,-</i>	<i>1050,-</i>	VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	<i>2 925,-</i>
					MĚŘ. IZ. STAVU	
					PK: TC	<i>—</i>
PRÁCI PŘEVZAL		PRÁCI PROVEDL				
<i>21.9.2006</i>		<i>21.9.2006</i>				
DATUM A JMÉNO		DATUM		PODPIS TECHNIKA	CELKEM V KČ (BEZ DPH)	<i>2 925,-</i>