

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku**  
dle zákona 346/2003, § 52, odstavec 4

I 018602 I 018601

Zákazník FW Olomouc Gyn OP

Přístroj ADU | Monitor

Typ AS3

Výrobní číslo 4000 5778 | 817654

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Bezpečnostní test - měření**

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,07 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,09 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. 748105 ze dne 1.3.05

Výsledek prohlídky (závěr): vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Meditest 50 v.c. 980447

Technik: Palička  
**Hoyer Praha s.r.o.**  
Jilmová 2685/10/130 24 Praha 3  
DIČ: CZ60491582 (16)  
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Provedeno dne: 1.3.05  
Datum příští kontroly: 3/06