

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc	
	Datex-Ohmeda	
Přístroj	ADU	MONITOR
Typ	5	AS/3
Výrobní číslo	40005778	817654
lč	1018602	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
■	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
■	☐	Ovládací prvky, signalizace
■	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
■	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,33 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,19 Ω	max 0,2 Ω


Reference: Servisní výkaz č. P 217/07..... ze dne ...15.8.07.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Daniel Palíčka** Provedeno dne : 15.8.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : 8/2008