

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku
dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4**

Zákazník FW Olomouc ARK Stom

Přístroj ADU Monitor

Typ 6 AS/3

Výrobní číslo 40007889 T018600 817660 T018599

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část <u>0,31</u> mA	max. 0,5 mA
	Příložná část <u>0,04</u> mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor	<u>> 20</u> MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	<u>0,11</u> Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. P 242/05 ze dne 2.9.2005

Výsledek prohlídky (závěr): vyhovět

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik: Palíček

Provedeno dne: 2.9.2005

Podpis: Palíček

Datum příští kontroly: 9/06