

## Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4

<b>Zákazník</b>	FN Olomouc	
<b>Přístroj</b>	Monitor	ADU
<b>Typ</b>	S/5	
<b>Výrobní číslo</b>	5169649	40178067

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,31 mA      max. 0,5 mA
	Příložná část	0.01 mA      max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,15 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. .... 198/06..... ze dne ..... 18.7.2006.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička      Provedeno dne : 18.7.2006

Podpis :  Datum příští kontroly : 7/2007

**Hoyer Praha s.r.o.**  
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3  
DIČ: CZ60494582 (16)  
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 532  
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3