

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc		
	Datex-Ohmeda		
Přístroj	CIRUS	MONITOR	MONITOR
Typ	10930	Cardicap II	Ultima
Výrobní číslo	9535031	310675	343855
Ič	I017557	I017381	I017380

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,11 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,18 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. P 215/07..... ze dne ... 13.8.07.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447


Technik :

Daniël Paříčka
Hilimová 225/51, 130 09 Praha 3
DIČ: CZ50491582 (16)
tel: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 225/51, 130 09 Praha 3

Provedeno dne :

13.8.2007

Podpis :



Datum příští kontroly :

8/2008