

## Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

<b>Zákazník</b>	FN Olomouc
	Datex-Ohmeda
<b>Přístroj</b>	EXCEL
<b>Typ</b>	210 MRI
<b>Výrobní číslo</b>	AMAW01539
IČ	1017301

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	n/a mA max. 0,5 mA
	Příložná část	n/a mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	n/a Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. ....P88/08..... ze dne .....10.6.2008.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 10.6.2008

Podpis : **Hoyer Praha s.r.o.** Datum příští kontroly : 6/2009  
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3

DIČ: CZ60491582 (16)  
 tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
 Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3