

I 014815



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : SUCTION
Výrobce : CANTINA
Zákazník : FKN UONPUC

Třída, kategorie : ~~1~~ /
Výrobní číslo : 4466

PE KUNOVA CENNYH 15.2.1

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ne
Kabely a příslušenství vyhovuje nevyhovuje
Test funkce vyhovuje nevyhovuje
Zjištění závady ano ne
Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou Metodou	Síťová-přístupná část	0,26	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu Ochranného vodiče		0,09	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097, Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 15.12.06
Datum příští kontroly : 12/07
Měření provedl : WIKET, MUDUC

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno
