

PROTOKOL **O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU PODLE ZÁK. 123/2000 Sb.** **V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN EN 60601-1** po provedeném servisním zásahu a preventivní prohlídce

typ zařízení: inf. pumpa		výrobní číslo: 02196	umístění: Fakulta nemocnice Olomouc		
SKALA 2C		klasifikace: 2B	DK 21C JIP		
funkčnost	popis zkoušky, testovaná část		povolený rozsah	naměřené hodnoty	
	klávesnice, funkční test		bezchybná funkce všech tlačítek	1. polovina 2. polovina	
	udržitelný tlak na rolnách rotorů		>200kPa	OK OK	
	čas jedné otáčky rotoru při dávkování 100 ml/hod		26,5±0,5sec	200/220 200/220	
	alarm tlaku		150-220kPa	26,52 26,52	
	det. bublin		—	—	
	detektor kapek		—	—	
	přesnost dávkování (VOL=0,1l, flow=100ml při cal= 00)		—	OK OK	
	akumulátor		—	5 5	
	stav mech. dílů:		—		
bezpečnost	Ri izolační odpor (>200 MΩ)		cal(%)	—	
	měření unikajících proudů pouze v případě spec. servis. zásahu				
	druh	typ provozu	povolená hodnota BF CF	naměřená hodnota (μA)	klimatické podmínky
	krytem	normální provoz	0,1 0,1 mA		teplota °C
	jedna závada	0,5 0,5 mA			
	pacientem	normální provoz	0,1 0,01 mA		rel. vlhkost %
		jedna závada	0,5 0,05 mA		
	při síťovém napětí na příl. části	normální provoz			
		jedna závada	5 0,05 mA		

zkoušky jsou prováděny tlakoměrem s rozsahem 0 - 800 kPa bez v.č., přípravkem P-TM4 pro kontrolu otáček rotorů v.č.40170
měř. přístroj CLAMP METER RANGE RE266 v.č. 20065971, INSULATION TESTER UNIT DT 261 v.č. 240339, MEDITEST II v.č. 0503

zařízení bylo podrobeno testu v délce 6 12 24 hod.

Zkoušené zařízení - odpovídá - neodpovídá - TP a vyhovuje - nevyhovuje - provozu.

měření provedeno dne 9.3.2006

podpis pracovníka R. Mazel

platnost protokolu 1 rok

ICO : 633 73 190
DIČ: neplátce DPH

TEL.: 776 250 237
FAX: 543 164 259

č. reg. na Ministerstvu zdravotnictví:
12700A/02

e-mail : mazel@omega.cz

