

Komplexní služby pro zdravotnictví

Periodická bezpečnostní technická kontrola zdravotnického přístroje dle §27, §28 a §52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění.

PURO - KLIMA, a.s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10

Tel.: 261 198 910, fax: 261 198 919

Zdravotnické zařízení:	FN Olomouc I.P. Pavlova 185/6, Olomouc			Datum vystavení protokolu:	21.7.2008
Umístění:	Klinika ORL - operační sály			Datum měření:	11.7.2008
Název přístroje:	Defibrilátor	Výrobní číslo:	34237957	Datum příští kontroly:	07/2009
Typ:	Lifepak 500	Ev. číslo:	I023059-000	Číslo obj.:	DIS0801871
Název modulu:	---	Výrobní číslo:	---	Číslo zakázky:	A080983
Název modulu:	---	Výrobní číslo:	---	Tř. ochrany přístroje:	vnitřní zdroj
Název modulu:	---	Výrobní číslo:	---	Typ přístroje:	BF
Použitý revizní přístroj:	REVEX profi, S/N: 7080170, kalibrační list č. Rprof/111M, ILLKO Blansko				

Prohlídka přístroje:	Výsledek kontroly :
1) kontrola osazení pojistek	neobsahuje
2) kontrola celistvosti krytu přístroje, držadel a ovl.prvků	bez závad
3) kontrola znečištění přístroje s vlivem na izolační stav	bez závad
4) kontrola stavu síťového přívodu přístroje	neobsahuje

Pravidelná revize el. bezpečnosti zdravotnického přístroje ve smyslu ČSN 331500, ČSN EN 60601-1 a ČES 33.03.95	Naměřená hodnota	Materiál délka přívodu
1) měření odporu ochranného vodiče přístroje třídy I	[ohm]	[m]
a) přístroj s odpojitelným síťovým přívodem měřený společně (max.0,3 ohm)	---	
b) přístroj bez síťového přívodu (max.0,2 ohm)	---	
c) odpojitelný síťový přívod (max.0,1 ohm / 2m)	---	
d) přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem (max.0,3 ohm)	---	
2) měření izolačního stavu	>100	[Mohm]
3) měření unikajících proudů		

a) unikající proud síťová část - přístupné části	Měřicí metoda (Přímá-Náhradní-Rozdílová):
přístroj třídy ochrany I (max. 1 mA)	---
přístroj třídy ochrany II (max. 0,5 mA)	---
b) unikající proud síťová část - příložné části	Měřicí metoda (Přímá-Náhradní-Rozdílová):
přístroj třídy ochrany I,II a III typ B a BF (max. 0,5 mA)	---
přístroj třídy ochrany I,II a III typ CF (max. 0,05 mA)	---
c) unikající proud příložné části - přístupné části	Měřicí metoda (Přímá-Náhradní-Rozdílová):
přístroj třídy ochrany I,II a III typ B a BF (max. 5 mA)	0,001
přístroj třídy ochrany I,II a III typ CF (max. 0,05 mA)	---

Výsledek kontroly elektrické bezpečnosti přístroje:	Vyhověl
Výsledek funkčních testů dle předpisů výrobce:	Vyhověl

Je-li výsledek obou kontrol "Vyhověl", je zdravotnický přístroj funkční a bezpečný pro použití k výrobci stanovenému účelu při poskytování zdravotnické péče. Chyba měření je v mezích tolerance dle servisních manuálů výrobce. Jedná se o zdravotnické přístroje s měřicí funkcí ve smyslu zákona 123/2000 Sb. v platném znění a o pracovní měřidla nestanovená ve smyslu zákona 505/1990 Sb. v platném znění. Všechny použité kalibrační přístroje mají metrologickou návaznost a jsou pravidelně kalibrovány.


PURO - KLIMA a.s. (47)

Štěchovická 2266/2

Uživatel byl seznámen s výsledkem kontroly. ROBERT ŠEVČÍK
Režisér technik firmy PURO-KLIMA: 100 00 PRAHA 10
Jméno (hůlkovým písmem), razítka, podpis: IČO 00149331 DIČ CZ00149331

paní Příhodová

Jméno (hůlkovým písmem), razítka, podpis:



Robert Ševčík ev. č.: 1770/6/04/R-EZ-E2/A

Jméno (hůlkovým písmem), razítka, podpis:



Komplexní služby pro zdravotnictví

Protokol o kalibraci a funkčních testech defibrilátoru Lifepak dle zákona 505/1990 Sb. a 123/2000 Sb. v platném znění a ČSN 1288-2.

Název testu		Název testu	
kontrola ovl. prvků a celistvosti krytu přístroje	A	QUICK COMBO kalibrace měření odporu	A
test inicializační sekvence po zapnutí přístroje	A	QUICK COMBO uživatelský test	A
test napájení z baterie	A	QUICK COMBO kalibrace měření energie výboje	A
test AC napajení	X	QUICK COMBO test EKG	X
test dobíjení baterie	X	QUICK COMBO kalibrace synchrokardioverze	X
test teplého a studeného startu	X	test pacemakeru	X
kontrola data a času	A	kalibrace měření proudu pacemakeru	X
kontrola nastavení	A	test vyžádaného pacemakeru	X
test ovl. prvků a klávesnice	A	test nevyžádaného pacemakeru	X
test displeje	A	test přerušení pacemakeru	X
test tiskárny	X	SW test pacemakeru	X
test audio výstupů	A	test čidla SPO2	X
kontrola výpisu a vymazání chybových kódů	A	test capnometru EtCO2	X
test tisku CODE SUMMARY	X	kalibrace neinv. tlaku krve NIPB	X
EKG test zesilovače	X	test AED	A
EKG zmrazení křívky	X	test analog. výstupu EKG	X
EKG test výběru svodů	X	test PC card faxmodemu	X
EKG test polarity svodů	X	test AC adapteru	X
EKG test kalibračním impulsem 1mV	X	test DC adapteru	X
EKG test 3 svodového	X	SW PC test	X
EKG test 5 svodového	X	test nabíječky	X
EKG test 12 svodového	X		
EKG kalibrace měření srdečního rytmu	X		
EKG test alarmových úrovní	X		
EKG poměr zápisu obrazovka/tiskárna	X		
Pádla - test EKG	X		
Pádla - test kontrolním výbojem	X		
Pádla - kalibrace měření energie výboje	X	Kriteria hodnocení:	
Pádla - test nabíjecího času	X	A - bez závad	
Pádla - test vybíjecí automatiky	X	B - závada odstraněna na místě	
Pádla - test zrušení výboje	X	C - závada nebrání trvalému provozu	
Pádla - kalibrace měření odporu	X	D - vážná závada	
Pádla - test synchrokardioverze pádla	X	X - přístroj neobsahuje, neprovádí se	

Popis technického stavu přístroje při kontrole:

Uživatel byl seznámen s výsledkem kontroly:

paní Příhodová
Jméno (hůlkovým písmem), razítka, podpis:

Technik firmy PURO-KLIMA:

Ing. Robert Ševčík

Jméno (hůlkovým písmem), razítka, podpis:

PURO-KLIMA a.s. (47)

Štěchovická 2266/2

100 00 PRAHA 10

IČO 00149331 DIČ CZ00149331