

Powerful Partners

Servis lékařské praxe

Brandlova 6
779 00 OLOMOUC
☎/fax: 585 418 912
☎ 585 750 157, 737 939 989
✉ slpraxe@volny.cz
ICO: 42959233 DIČ: CZ6011281628

V Olomouci dne 02.04.2008

FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC
ORL oddělení
I.P. Pavlova 6
OLOMOUC
775 00

PROTOKOL O PROVEDENÉ TECHNICKÉ KONTROLE

dle zákona č. 123/2000

o zdravotnických prostředcích

Zařízení:

Název, typ, model: MIKROMOTOR POLVERE 6-MAX SLIM JET

Výrobce: NSK NAKANISHI JAPONSKO

Rok výroby:

Výrobní číslo(a): ř. 07107309; M.T. A3322529; SGA-E E3402906
INV. ČÍSLO: I023184-000

1) Ovládací jednotka

Funkce ovládacích prvků (tlačítek)	①	2	3	4
Funkce displeje	①	2	3	4
Funkce vodní pumpy	1	2	3	4
Software (reakce na pokyny, zobrazení údajů, paměti)	①	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	①	2	3	4
Stav napájecí šňůry	①	2	3	4
Celková funkčnost	①	2	3	4

NEOBSTARÁVÁ

2) Motor

Stav ložisek	1	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	1	2	3	4
Otáčkový rozsah, elektrická funkčnost	1	2	3	4
Stav přívodní šňůry vč. konektorů	1	2	3	4

3) Nožní ovladač

Stav ovládacích prvků (tlačítek)	1	2	3	4	NEODSAHUJE
Plynulost regulace regulátoru otáček	1	2	3	4	
Stav krytu a mechanických částí	1	2	3	4	
Stav přívodní šňůry vč. konektorů	1	2	3	4	

4) Kompletní set

Stav celého přístroje jako celku	1	2	3	4
----------------------------------	---	---	---	---


Způsob bodového hodnocení:

- 1 – vyhovuje
- 2 – drobné poškození neohrožující správný chod a bezpečnost
- 3 – vážné poškození či závada vyžadující opravu či výměnu (možno používat se zvýšenou opatrností)
- 4 – vážné poškození či závada vylučující bezpečný provoz (zákaz okamžitého používání)

Závěr:

NÁ PŘÍSTROJI NEBYLY FUNKČNÍ TLACÍTKA TEMPOMATU A
 RUCNÍHO SPOLUŽITĚNÍ M.MOTORU. ZÁVADA BYLA ODSTRANĚNA
 A M.MOTOR JE PLNĚ FUNKČNÍ A BEZ ZÁVAD.
 PŘÍŠTÍ KONTROLA 04/2009

Vypracoval:


 Viliam Sitár
 Autorizovaný servisní technik
 SL Praxe

